

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

г. Нововоронеж

«31» июля 2026 г.

Информация о закупке:

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Нововоронежская АЭС-Авто".

Организатор закупки: ООО "Нововоронежская АЭС-Авто".

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме (мсп), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет закупки: право заключения договора на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота».

Состав и объем товара: все необходимые сведения приведены в Томе 2 извещении о проведении запроса котировок (закупочной документации).

Начальная (максимальная) цена договора: **980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов.**

Начальная (максимальная) цена единицы продукции:

№ п/п	Наименование продукции	Начальная (максимальная) цена продукции, руб., с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»	980 000,00

Извещение о проведении закупки (закупочная документация) опубликовано «22» июля 2026 года на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка 32616225576, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка № 225691, на ЭТП ЭТС (НЭП), закупка № 32616225576.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 13:30 (время московское) «30» июля 2026 года, по адресу: г. Нововоронеж, промышленная зона Южная, д.2, стр. 4.

В заседании принимают участие:

ФИО	
Председатель закупочной комиссии:	
Козлов С.В.	Заместитель генерального директора по общим вопросам
Члены закупочной комиссии:	
Калиночкина Н. А.	Начальник ОД
Ларионова Н.М.	Начальник ООЗ и МТО
Косарева Е.А.	Ведущий специалист ООЗ и МТО
Секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)	

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

Заседание проводится в присутствии 5 из 8 членов закупочной комиссии.

Кворум есть.

1. Срок окончания подачи заявок на участие в закупке 08:00 (время московское) «29» июля 2026 года.

Количество поданных на ЭТП ЭТС (НЭП) заявок на участие в закупке: 2 (две).

2. Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок от «30» июля 2026г. № 227908 закупочной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Признать соответствующими требованиям извещения о проведении закупки (закупочной документации) заявки следующих участников:

2.1.1. ООО «АвтоСкай Плюс»

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 5 голоса/-ов: (Козлов С.В., Калиночкина Н.А., Ларионова Н.М., Косарева Е.А., Кузьменко Е.В.);

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.1.2. ООО «Улей Сервис Плюс»

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 5 голоса/-ов: (Козлов С.В., Калиночкина Н.А., Ларионова Н.М., Косарева Е.А., Кузьменко Е.В.);

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

Количество отклоненных заявок участников: 0.

3. Информация о ценовых предложениях участников:

Рег. № заявки на ЭТП ЭТС (НЭП)	Участник закупки	Дата и время регистрации заявки	Ценовое предложение, сделанное участником закупки
32616225576-1	ООО «Автоскай Плюс» ИНН 3665120840 КПП 360501001 Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Героев Сибирияков, д. 3Б, оф. 101	«25» июля 2026 года 13:40 (время московское)	Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1
32616225576-2	ООО «Улей Сервис Плюс» ИНН 6829030505 КПП 682901001 Адрес: 394035, г. Воронеж, ул. Выборгская, д. 132	«28» июля 2026 года 21:08 (время московское)	Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1

4. Места (порядковые номера), присвоенные участникам закупки, заявки которых были признаны соответствующими требованиям извещения о проведении закупки (закупочной документации), начиная с первого (первое место присваивается участнику, который предложил наименьшее ценовое предложение):

Место	Рег. № заявки на ЭТП ЭТС (НЭП)	Участник закупки	Ценовое предложение
1	32616225576-2	ООО «Улей Сервис Плюс» ИНН 6829030505 КПП 682901001 Адрес: 394035, г. Воронеж, ул. Выборгская, д. 132	Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1
2	32616225576-1	ООО «Автоскай Плюс» ИНН 3665120840 КПП 360501001 Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Героев Сибириков, д. 3Б, оф. 101	Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 5 голоса/-ов: (Козлов С.В., Калиночкина Н.А., Ларионова Н.М., Косарева Е.А., Кузьменко Е.В.);
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

5. По результатам ранжирования заявок на участие в закупке закупочной комиссией принято решение признать победителем закупки ООО «Улей Сервис Плюс».. Цена рамочного договора составляет 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с НДС 5%. Цены за единицу по позициям указаны в Приложении 1.

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 5 голоса/-ов: (Козлов С.В., Калиночкина Н.А., Ларионова Н.М., Косарева Е.А., Кузьменко Е.В.);
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

Закупочная комиссия:

Член закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, руководствуясь положением о закупочной комиссии (Приложение 4 ЕОСЗ):

подтверждает объективность принимаемых решений;

заявляет об отсутствии личной заинтересованности в исходе закупки;

принимает на себя обязательства:

не допускать во время проведения закупки предоставления сведений о предложениях участников закупки, содержании экспертных заключений, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении закупки (закупочной документацией);

не координировать деятельность участников в рамках закупки иначе, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и условиями проведения закупки;

не проводить переговоров с участниками закупки по вопросам, относящимся к проводимой закупке, кроме случаев, прямо предусмотренных условиями проведения закупки.

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

Согласовано членами закупочной комиссии в Единой системе электронного документооборота.

ФИО	Должность	Подпись
Председатель закупочной комиссии:		
Козлов С.В.	Заместитель генерального директора по общим вопросам	
Секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)		
Кузьменко Е.В.	Ведущий специалист ООЗ и МТО	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу 227908 заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

Участниками были поданы следующие цены:

№ п/п	Наименование работ, запасных частей (марка, каталожный номер)	ООО «Улей Сервис Плюс»	ООО «АвтоСкай Плюс»
		Цена ед, с НДС 5% в руб.	Цена ед, с НДС 5% в руб.
1.	ТО * Тойота Ленд Крузер 200	3 740,63	3 187,50
2.	АКПП – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	5 236,88	4 462,50
3.	Амортизатор задней подвески — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 992,50	2 550,00
4.	Амортизатор передней подвески — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 992,50	2 550,00
5.	Бак топливный – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	6 733,13	5 737,50
6.	Бачок расширительный – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	748,13	637,50
7.	Блок ABS (насос) – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 291,75	2 805,00
8.	Блок регулировки стекол – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
9.	Блок управления вентилятором радиатора системы охлаждения – с/у Тойота Ленд Крузер 200	2 692,20	2 294,99
10.	Блок управления дверями – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
11.	Блок управления двигателем – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 291,75	2 805,00
12.	Блок управления климатической установкой – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	4 114,64	3 506,25
13.	Блок управления корректором фар – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 394,00	2 040,00
14.	Блок управления полным приводом – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
15.	Блок управления сидением – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
16.	Блок управления стеклоочистителем – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
17.	Болты с эксцентриками крепления нижних рычагов пер. подвески, комплект — замена Тойота Ленд Крузер 200	8 977,50	7 650,00
18.	Болты с эксцентриками регул-ные передней подвески, комплект — замена Тойота Ленд Крузер 200	8 977,50	7 650,00
19.	Вал приводной переднего колеса – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 394,00	2 040,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

Страница 5 из 36

20.	Вал рулевой колонки промежуточный (крестовина) – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 992,50	2 550,00
21.	Вентилятор радиатора системы охлаждения – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 740,63	3 187,50
22.	Втулки заднего стабилизатора, комплект — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 795,50	1 530,00
23.	Втулки переднего стабилизатора, комплект — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 795,50	1 530,00
24.	Выключатель концевой, двери – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	463,79	395,25
25.	Выключатель, блокирующий включение стартера при вкл. передаче – с/у Тойота Ленд Крузер 200	463,79	395,25
26.	Генератор – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 992,50	2 550,00
27.	Гидропривод стабилизатора – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 842,88	2 422,51
28.	Датчик ABS – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
29.	Датчик давления масла — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 346,63	1 147,50
30.	Датчик детонации — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 346,63	1 147,50
31.	Датчик кислорода задний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 795,50	1 530,00
32.	Датчик кислорода передний (топливно-воздушной смеси) – с/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
33.	Датчик положения дроссельной заслонки — снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 346,63	1 147,50
34.	Датчик положения коленвала — снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 346,63	1 147,50
35.	Датчик распредвала – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 479,45	1 260,84
36.	Датчик температуры системы охлаждения двигателя — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 479,45	1 260,84
37.	Датчик уровня масла — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 479,45	1 260,84
38.	Датчик уровня топлива – снятие /установка Тойота Ленд Крузер 200	3 740,63	3 187,50
39.	Диагностика АКПП Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
40.	Диагностика ДВС Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
41.	Диагностика подвески Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
42.	Диагностика тормозной системы Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
43.	Диагностика ЭБУ двигателя Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
44.	Диагностика электрооборудования автомобиля Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
45.	Диагностика автомобиля комплексная компьютерная** Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
46.	Диск тормозной задний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 795,50	1 530,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

47.	Диск тормозной передний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 795,50	1 530,00
48.	Дроссельная заслонка – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 692,20	2 294,99
49.	Дроссельная заслонка (снятая) — промывка Тойота Ленд Крузер 200	1 528,80	1 303,33
50.	Жидкость ГУР — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
51.	Жидкость охлаждающая — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 094,75	1 785,00
52.	Жидкость тормозная — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 294,25	1 955,01
53.	Карданный вал – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 094,75	1 785,00
54.	Катушка зажигания — снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	299,25	255,00
55.	Клапан абсорбера — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 479,45	1 260,84
56.	Клапан вакуумный — снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 628,55	1 388,34
57.	Кнопка стеклоподъемника – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
58.	Колесо — балансировка Тойота Ленд Крузер 200	448,88	382,50
59.	Колонка рулевая – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	4 788,00	4 080,00
60.	Колодки тормозные задние, комплект – замена Тойота Ленд Крузер 200	1 579,20	1 345,83
61.	Колодки тормозные передние, комплект – замена Тойота Ленд Крузер 200	1 579,20	1 345,83
62.	Колодки стояночного тормоза, комплект — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 692,20	2 294,99
63.	Компрессор кондиционера — снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 291,75	2 805,00
64.	Кондиционера заправка (в заправку кондиционера входит: диагностика, вакуумирование, хладагент, добавление масла)	4 487,70	3 824,99
65.	Контактная группа замка зажигания — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
66.	Контактная группа подушки безопасности, подрулевая – с/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 092,25	2 635,00
67.	Кран отопителя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
68.	Крестовина карданного вала – замена (карданный вал снят) Тойота Ленд Крузер 200	2 394,00	2 040,00
69.	Масло в АКПП — замена Тойота Ленд Крузер 200	5 352,90	4 561,67
70.	Масло в заднем дифференциале — замена Тойота Ленд Крузер 200	772,80	658,76
71.	Масло в переднем дифференциале — замена Тойота Ленд Крузер 200	772,80	658,76
72.	Масло в раздаточной коробке — замена Тойота Ленд Крузер 200	772,80	658,76
73.	Наконечник рулевой тяги – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 197,00	1 020,00
74.	Насос ГУР – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 291,75	2 805,00
75.	Насос системы охлаждения двигателя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	8 228,85	7 012,51
76.	Натяжитель приводного ремня – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 441,38	2 932,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

77.	Патрубок системы отопления – снятие/установка Тойота Ленд	748,13	637,50
78.	Патрубок системы охлаждения – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	748,13	637,50
79.	Переключатель стеклоочистителя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
80.	Переключатель фар, подрулевой – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
81.	Подушка опоры АКПП – снятие/установка Тойота Ленд Крузер	1 795,50	1 530,00
82.	Подушка опоры двигателя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер	1 945,13	1 657,50
83.	Подушка радиатора охлаждения — замена Тойота Ленд Крузер	1 197,00	1 020,00
84.	Подшипник ступицы заднего колеса — замена Тойота Ленд	3 291,75	2 805,00
85.	Подшипник ступицы переднего колеса — замена Тойота Ленд	3 291,75	2 805,00
86.	Предохранитель плавкий — замена Тойота Ленд Крузер 200	149,63	127,50
87.	Привод рулевой колонки – снятие установка Тойота Ленд Крузер	2 244,38	1 912,50
88.	Привод ГРМ ременной, комплект - замена (в комплект входит – приводной ремень, ролик обводной, ролик натяжителя) Тойота Ленд Крузер 200	13 466,25	11 475,00
89.	Привод ГРМ цепной, комплект – замена (в комплект входит–цепь 4шт., натяжитель цепи 4шт., башмак натяжителя 2шт., успокоитель 2шт.) Тойота Ленд Крузер 200	17 955,00	15 300,00
90.	Прокладка впускного коллектора — замена Тойота Ленд Крузер	4 837,88	4 122,50
91.	Прокладка выпускного коллектора — замена Тойота Ленд Крузер	5 236,88	4 462,50
92.	Прокладка головки блока цилиндров — замена Тойота Ленд	37 405,20	31 874,99
93.	Прокладка клапанной крышки — замена Тойота Ленд Крузер 200	3 092,25	2 635,00
94.	Прокладки приемной трубы — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 628,55	1 388,34
95.	Радиатор отопителя салона – снятие/установка Тойота Ленд	17 955,00	15 300,00
96.	Радиатор системы охлаждения двигателя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	748,13	637,50
97.	Развал-схождение колес автомобиля - проверка установки углов Тойота Ленд Крузер 200	3 291,75	2 805,00
98.	Развал-схождение колес задней оси — регулировка Тойота Ленд Крузер 200	1 645,88	1 402,50
99.	Развал-схождение колес передней оси — регулировка Тойота Ленд Крузер 200	1 645,88	1 402,50
100.	Регулятор давления топливной рампы – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 394,00	2 040,00
101.	Регулятор холостого хода – снятие/установка Тойота Ленд Крузер	2 094,75	1 785,00
102.	Реле электрическое — замена Тойота Ленд Крузер 200	748,13	637,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

103.	Ремень поликлиновой вспомогательных агрегатов (приводной) — с/у Тойота Ленд Крузер 200	2 693,15	2 294,99
104.	Ролик натяжителя приводного ремня (ремень снят)- замена Тойота Ленд Крузер 200	1 855,35	1 581,00
105.	Ролик обводной приводного ремня – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 236,90	1 054,00
106.	Рулевая рейка – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	7 481,25	6 375,00
107.	Рычаг заднего стабилизатора – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
108.	Рычаг переднего стабилизатора – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 795,50	1 530,00
109.	Рычаг передней подвески, нижний — снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 795,50	1 530,00
110.	Рычаг передней подвески, верхний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 795,50	1 530,00
111.	Сайлентблок верхнего рычага передней подвески — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 693,15	2 294,99
112.	Сайлентблок верхней продольной тяги задней подвески — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 693,15	2 294,99
113.	Сайлентблок нижнего рычага передней подвески — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 693,15	2 294,99
114.	Сайлентблок переднего стабилизатора — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 992,50	2 550,00
115.	Сайлентблок поперечной тяги задней подвески — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 693,15	2 294,99
116.	Сайлентблок продольной тяги задней подвески — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 693,15	2 294,99
117.	Сайлентблок рычага переднего стабилизатора — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 693,15	2 294,99
118.	Сальник коленвала передний — замена Тойота Ленд Крузер 200	3 740,63	3 187,50
119.	Сальник коленвала задний — замена Тойота Ленд Крузер 200	17 955,00	15 300,00
120.	Сальник задней полуоси — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 992,50	2 550,00
121.	Сальник передней ступицы внутренний — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
122.	Сальник передней ступицы наружный — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
123.	Сальник хвостовика заднего дифференциала — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 543,63	2 167,50
124.	Свеча зажигания — замена Тойота Ленд Крузер 200	4 189,50	3 570,00
125.	Стартер – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 291,75	2 805,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

126.	Стойка заднего стабилизатора — снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 047,38	892,51
127.	Стойка переднего стабилизатора — снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 047,38	892,51
128.	Суппорт заднего тормоза – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 945,13	1 657,50
129.	Суппорт переднего тормоза – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 945,13	1 657,50
130.	Термостат – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	4 039,88	3 442,50
131.	Толкатели клапанов гидравлические, комплект — замена Тойота Ленд Крузер 200	14 962,50	12 750,00
132.	Тормоз стояночный — регулировка Тойота Ленд Крузер 200	1 197,00	1 020,00
133.	Тормозной механизм — чистка Тойота Ленд Крузер 200	1 645,88	1 402,50
134.	Трапеция стеклоочистителя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 740,63	3 187,50
135.	Трос стояночного тормоза, комплект — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 543,63	2 167,50
136.	Трубка кондиционера — замена Тойота Ленд Крузер 200	3 890,25	3 315,00
137.	Тяга поперечная задней подвески – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
138.	Тяга продольная верхняя задней подвески – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
139.	Тяга продольная задней подвески – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 244,38	1 912,50
140.	Тяга рулевая – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 795,50	1 530,00
141.	Усилитель тормозов (насос) – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	5 236,88	4 462,50
142.	Фильтр топливный — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 197,00	1 020,00
143.	Фильтр впускной компрессора кондиционера — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 094,75	1 785,00
144.	Форсунка топливная – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 885,28	1 606,50
145.	Цилиндр гидравлический регулировки FR стабилизатора – с/установка Тойота Ленд Крузер 200	2 094,75	1 785,00
146.	Цилиндр тормозной, главный – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 740,63	3 187,50
147.	Шкив коленвала – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	4 438,88	3 782,50
148.	Шпилька колеса — замена Тойота Ленд Крузер 200	2 768,01	2 358,75
149.	Шланг тормозной задний (с прокачкой тормозов) — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 945,13	1 657,50
150.	Шланг тормозной передний (с прокачкой тормозов) — замена Тойота Ленд Крузер 200	1 945,13	1 657,50
151.	ШРУС внутренний вала привода переднего колеса (вал снятый) — замена Тойота Ленд Крузер 200	4 488,65	3 824,99

152.	ШРУС наружный вала привода переднего колеса — замена Тойота Ленд Крузер 200	4 189,50	3 570,00
153.	Электродвигатель вентиляции салона – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	1 546,13	1 317,50
154.	Электродвигатель стеклоочистителя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 740,63	3 187,50
155.	Электромотор привода VVT-iE – снятие/установка Тойота Ленд Крузер 200	3 890,25	3 315,00
156.	ТО * Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
157.	АКПП – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	17 955,00	15 300,00
158.	Амортизатор задней подвески — снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
159.	Амортизатор передней подвески — снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
160.	Бак топливный – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	6 733,13	5 737,50
161.	Бачок расширительный – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 479,56	1 260,84
162.	Блок ABS (насос) – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 591,00	3 060,00
163.	Блок регулировки стекол – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
164.	Блок радиатора отопителя — снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 543,63	2 167,50
165.	Блок управления вентилятором радиатора системы охлаждения – с/у Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
166.	Блок управления дверями – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
167.	Блок управления двигателем – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
168.	Блок управления климатической установкой – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
169.	Блок управления корректором фар – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
170.	Блок управления полным приводом – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
171.	Блок управления сидением – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
172.	Блок управления стеклоочистителем – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
173.	Болты с эксцентриками крепления нижних рычагов пер. подвески, комплект — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	8 229,38	7 012,51

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

174.	Болты с эксцентриками регулировочные передней подвески, комплект — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	8 229,38	7 012,51
175.	Вал приводной переднего колеса – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 992,50	2 550,00
176.	Вал карданный рулевой верхний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
177.	Вал карданный рулевой нижний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 693,15	2 294,99
178.	Вентилятор радиатора системы охлаждения – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 438,88	3 782,50
179.	Втулки заднего стабилизатора, комплект — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 197,00	1 020,00
180.	Втулки переднего стабилизатора, комплект — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 197,00	1 020,00
181.	Втулки стартера, комплект — замена (стартер снят) Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 244,38	1 912,50
182.	Выключатель концевой, двери – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	309,23	263,50
183.	Выключатель, блокирующий включение стартера при вкл. передаче – с/у Тойота Ленд Крузер Прадо 150	309,23	263,50
184.	Генератор – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
185.	Датчик ABS – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
186.	Датчик давления масла — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 479,56	1 260,84
187.	Датчик детонации — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 346,63	1 147,50
188.	Датчик кислорода задний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 579,31	1 345,83
189.	Датчик кислорода передний (топливно-воздушной смеси) – с/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
190.	Датчик положения дроссельной заслонки — снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 197,00	1 020,00
191.	Датчик положения коленвала — снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 579,31	1 345,83
192.	Датчик распредвала – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	773,01	658,76
193.	Датчик температуры системы охлаждения двигателя — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	773,01	658,76
194.	Датчик уровня масла — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 197,00	1 020,00
195.	Датчик уровня топлива – снятие /установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

196.	Диагностика АКПП Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
197.	Диагностика ДВС Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
198.	Диагностика подвески Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
199.	Диагностика тормозной системы Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
200.	Диагностика ЭБУ двигателя Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
201.	Диагностика электрооборудования автомобиля Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
202.	Диагностика автомобиля комплексная компьютерная** Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 992,50	2 550,00
203.	Диск тормозной задний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 795,50	1 530,00
204.	Диск тормозной передний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 795,50	1 530,00
205.	Дроссельная заслонка – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 768,01	2 358,75
206.	Дроссельная заслонка (снятая) — промывка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	773,01	658,76
207.	Жидкость ГУР — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 945,13	1 657,50
208.	Жидкость охлаждающая — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 945,13	1 657,50
209.	Жидкость тормозная — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 094,75	1 785,00
210.	Карданный вал – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 795,50	1 530,00
211.	Катушка зажигания — снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	448,88	382,50
212.	Клапан абсорбера — снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	927,68	790,51
213.	Клапан вакуумный — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	927,68	790,51
214.	Кнопка стеклоподъемника – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	773,01	658,76
215.	Колесо — балансировка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	448,88	382,50
216.	Колонка рулевая – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	5 236,88	4 462,50
217.	Колодки тормозные задние, комплект – замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 579,31	1 345,83
218.	Колодки тормозные передние, комплект – замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 579,31	1 345,83
219.	Колодки стояночного тормоза, комплект — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 842,88	2 422,51
220.	Компрессор кондиционера — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
221.	Кондиционера заправка (в заправку кондиционера входит: диагностика, вакуумирование, хладагент, добавление масла) Тойота Ленд Крузер Прадо 150	5 985,00	5 100,00

222.	Контактная группа подушки безопасности, подрулевая – с/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 394,00	2 040,00
223.	Кран отопителя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
224.	Крестовина карданного вала – замена (карданный вал снят) Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 394,00	2 040,00
225.	Масло в АКПП — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	5 353,22	4 561,67
226.	Масло в заднем дифференциале — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	773,01	658,76
227.	Масло в переднем дифференциале — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	773,01	658,76
228.	Муфта VVT-i – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	11 970,00	10 200,02
229.	Наконечник рулевой тяги – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 346,63	1 147,50
230.	Насос ГУР – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
231.	Насос системы охлаждения двигателя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
232.	Натяжитель приводного ремня – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 142,13	2 677,50
233.	Патрубок системы отопления – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 197,00	1 020,00
234.	Патрубок системы охлаждения – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 197,00	1 020,00
235.	Переключатель стеклоочистителя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 629,18	1 388,34
236.	Переключатель фар, подрулевой – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 629,18	1 388,34
237.	Подушка опоры АКПП – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 945,13	1 657,50
238.	Подушка опоры двигателя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 645,88	1 402,50
239.	Подушка радиатора охлаждения — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 047,38	892,51
240.	Подшипник ступицы заднего колеса — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 591,00	3 060,00
241.	Подшипник ступицы переднего колеса — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 591,00	3 060,00
242.	Подшипники генератора, комплект – замена (генератор снят) Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 488,65	3 824,99
243.	Предохранитель плавкий — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	149,63	127,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

244.	Привод ГРМ цепной, комплект – замена (в комплект входит–цепь 3шт., натяжитель цепи 3шт., башмак натяжителя 1шт., успокоитель 3шт.) Тойота Ленд Крузер Прадо 150	17 955,00	15 300,00
245.	Прокладка впускного коллектора — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 488,65	3 824,99
246.	Прокладка выпускного коллектора — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 339,13	3 697,50
247.	Прокладка головки блока цилиндров — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	22 443,75	19 125,00
248.	Прокладка клапанной крышки — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 039,88	3 442,50
249.	Прокладки приемной трубы — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 629,18	1 388,34
250.	Радиатор отопителя салона – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	16 458,75	14 025,00
251.	Радиатор системы охлаждения двигателя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 189,50	3 570,00
252.	Развал-схождение колес автомобиля - проверка установки углов Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
253.	Развал-схождение колес задней оси — регулировка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 645,88	1 402,50
254.	Развал-схождение колес передней оси — регулировка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 645,88	1 402,50
255.	Регулятор давления топливной рампы – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 740,63	3 187,50
256.	Регулятор холостого хода – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
257.	Регулятор напряжения — замена (генератор снят) Тойота Ленд Крузер Прадо 150	773,01	658,76
258.	Рейка рулевая – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	8 162,81	6 955,83
259.	Реле указателя поворотов – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	309,23	263,50
260.	Реле электрическое — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	309,23	263,50
261.	Ремень поликлиновой вспомогательных агрегатов (приводной) — с/у Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 768,01	2 358,75
262.	Ролик натяжителя приводного ремня (ремень снят) — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 094,75	1 785,00
263.	Ролик обводной приводного ремня – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 094,75	1 785,00
264.	Рычаг передней подвески, нижний — снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 094,75	1 785,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

265.	Рычаг передней подвески, верхний – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 094,75	1 785,00
266.	Сайлентблок верхнего рычага передней подвески — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 693,15	2 294,99
267.	Сайлентблок нижнего рычага передней подвески — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 693,15	2 294,99
268.	Сайлентблок тяги стабилизатора задней подвески — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 693,15	2 294,99
269.	Сайлентблок тяги стабилизатора передней подвески — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 693,15	2 294,99
270.	Сайлентблок рычага задней подвески — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 693,15	2 294,99
271.	Сальник коленвала передний — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
272.	Сальник коленвала задний — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	17 955,00	15 300,00
273.	Сальник задней полуоси — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 244,38	1 912,50
274.	Сальник масляного насоса — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 023,18	3 428,33
275.	Сальник хвостовика заднего дифференциала — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 094,75	1 785,00
276.	Свеча зажигания — снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 236,90	1 054,00
277.	Стартер – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
278.	Суппорт заднего тормоза – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 945,13	1 657,50
279.	Суппорт переднего тормоза – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 945,13	1 657,50
280.	Термостат – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 291,75	2 805,00
281.	Толкатели клапанов гидравлические, комплект — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	11 970,00	10 200,02
282.	Тормоз стояночный — регулировка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 629,18	1 388,34
283.	Тормозной механизм — чистка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 496,25	1 275,00
284.	Трапедия стеклоочистителя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 740,63	3 187,50
285.	Трос стояночного тормоза, комплект — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 543,63	2 167,50
286.	Трубка кондиционера — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 842,88	2 422,51
287.	Тяга рулевая – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 645,88	1 402,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

288.	Усилитель тормозов (насос) – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 189,50	3 570,00
289.	Фильтр топливный — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 197,00	1 020,00
290.	Фильтр впускной компрессора кондиционера — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	309,23	263,50
291.	Фильтрующих сеток VVT-i — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 394,00	2 040,00
292.	Форсунка топливная – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 795,50	1 530,00
293.	Цилиндр тормозной, главный – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 740,63	3 187,50
294.	Шпилька колеса — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	2 768,01	2 358,75
295.	Шланг тормозной задний (с прокачкой тормозов) — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 795,50	1 530,00
296.	Шланг тормозной передний (с прокачкой тормозов) — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 795,50	1 530,00
297.	ШРУС внутренний вала привода переднего колеса (вал снятый) — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 488,65	3 824,99
298.	ШРУС наружный вала привода переднего колеса — замена Тойота Ленд Крузер Прадо 150	4 189,50	3 570,00
299.	Щетки генератора – замена (генератор снят) Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 546,13	1 317,50
300.	Щётки стартера - замена (стартер снят) Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 058,97	2 606,67
301.	Электродвигатель вентиляции салона – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	1 629,18	1 388,34
302.	Электродвигатель стеклоочистителя – снятие/установка Тойота Ленд Крузер Прадо 150	3 740,63	3 187,50
303.	ТО * Тойота Хайлендер	3 291,75	2 805,00
304.	АКПП – снятие/установка Тойота Хайлендер	17 955,00	15 300,00
305.	Амортизатор задней подвески — снятие/установка Тойота Хайлендер	3 291,75	2 805,00
306.	Амортизатор передней подвески — снятие/установка Тойота Хайлендер	3 291,75	2 805,00
307.	Бак топливный – снятие/установка Тойота Хайлендер	6 733,13	5 737,50
308.	Бачок расширительный – снятие/установка Тойота Хайлендер	773,01	658,76
309.	Блок ABS (насос) – снятие/установка Тойота Хайлендер	3 591,00	3 060,00
310.	Блок регулировки стекол – снятие/установка Тойота Хайлендер	309,23	263,50
311.	Блок радиатора отопителя — замена Тойота Хайлендер	8 977,50	7 650,00
312.	Блок управления вентилятором радиатора системы охлаждения – с/у Тойота Хайлендер	309,23	263,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

313.	Блок управления дверями – снятие/установка Тойота Хайлендер	309,23	263,50
314.	Блок управления двигателем – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
315.	Блок управления климатической установкой – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
316.	Блок управления корректором фар – снятие/установка Тойота	309,23	263,50
317.	Блок управления полным приводом – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
318.	Блок управления сидением – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
319.	Блок управления стеклоочистителем – снятие/установка Тойота	1 546,13	1 317,50
320.	Вал приводной заднего колеса – снятие/установка Тойота	3 441,38	2 932,50
321.	Вал приводной переднего колеса – снятие/установка Тойота	3 441,38	2 932,50
322.	Вал карданный рулевой – снятие/установка Тойота Хайлендер	2 992,50	2 550,00
323.	Вентилятор радиатора системы охлаждения – снятие/установка Тойота Хайлендер	3 965,01	3 378,75
324.	Втулки заднего стабилизатора, комплект — замена Тойота	2 244,38	1 912,50
325.	Втулки переднего стабилизатора, комплект — замена Тойота	1 346,63	1 147,50
326.	Втулки стартера, комплект — замена (стартер снят) Тойота	2 244,38	1 912,50
327.	Выключатель концевой, двери – снятие/установка Тойота Хайлендер	309,23	263,50
328.	Выключатель, блокирующий включение стартера при вкл. передаче – с/у Тойота Хайлендер	309,23	263,50
329.	Генератор – снятие/установка Тойота Хайлендер	3 291,75	2 805,00
330.	Датчик ABS – снятие/установка Тойота Хайлендер	2 244,38	1 912,50
331.	Датчик давления масла — замена Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
332.	Датчик детонации — замена Тойота Хайлендер	2 244,38	1 912,50
333.	Датчик кислорода задний – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 346,63	1 147,50
334.	Датчик кислорода передний (топливно-воздушной смеси) – с/установка Тойота Хайлендер	2 094,75	1 785,00
335.	Датчик положения дроссельной заслонки — снятие/установка Тойота Хайлендер	1 645,88	1 402,50
336.	Датчик положения коленвала — снятие/установка Тойота	1 236,90	1 054,00
337.	Датчик распредвала – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 223,57	1 042,66
338.	Датчик температуры системы охлаждения двигателя — замена Тойота Хайлендер	1 236,90	1 054,00
339.	Датчик уровня масла — замена Тойота Хайлендер	1 346,63	1 147,50
340.	Датчик уровня топлива – снятие /установка Тойота Хайлендер	1 346,63	1 147,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

341.	Диагностика АКПП Тойота Хайлендер	2 244,38	1 912,50
342.	Диагностика ДВС Тойота Хайлендер	2 244,38	1 912,50
343.	Диагностика подвески Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
344.	Диагностика тормозной системы Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
345.	Диагностика ЭБУ двигателя Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
346.	Диагностика электрооборудования автомобиля Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
347.	Диагностика автомобиля комплексная компьютерная** Тойота	2 244,38	1 912,50
348.	Диск тормозной задний – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 795,50	1 530,00
349.	Диск тормозной передний – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 795,50	1 530,00
350.	Дроссельная заслонка – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 795,50	1 530,00
351.	Дроссельная заслонка (снятая) — промывка Тойота Хайлендер	1 795,50	1 530,00
352.	Жидкость ГУР — замена Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
353.	Жидкость охлаждающая — замена Тойота Хайлендер	1 795,50	1 530,00
354.	Жидкость тормозная — замена Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
355.	Карданный вал – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 945,13	1 657,50
356.	Катушка зажигания — снятие/установка Тойота Хайлендер	1 885,28	1 606,50
357.	Клапан абсорбера — снятие/установка Тойота Хайлендер	773,01	658,76
358.	Клапан вакуумный — замена Тойота Хайлендер	773,01	658,76
359.	Кнопка стеклоподъемника – снятие/установка Тойота Хайлендер	773,01	658,76
360.	Колесо — балансировка Тойота Хайлендер	448,88	382,50
361.	Колонка рулевая – снятие/установка Тойота Хайлендер	5 236,88	4 462,50
362.	Колодки тормозные задние, комплект – замена Тойота Хайлендер	1 579,31	1 345,83
363.	Колодки тормозные передние, комплект – замена Тойота Хайлендер	1 579,31	1 345,83
364.	Колодки стояночного тормоза, комплект — замена Тойота	2 693,15	2 294,99
365.	Компрессор кондиционера — снятие/установка Тойота Хайлендер	3 291,75	2 805,00
366.	Кондиционера заправка (в заправку кондиционера входит: диагностика, вакуумирование, хладагент, добавление масла)	5 236,88	4 462,50
367.	Контактная группа подушки безопасности, подрулевая – с/установка Тойота Хайлендер	3 291,75	2 805,00
368.	Кран отопителя – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
369.	Крестовина карданного вала – замена (карданный вал снят) Тойота Хайлендер	2 394,00	2 040,00
370.	Масло в АКПП — замена Тойота Хайлендер	5 353,22	4 561,67
371.	Масло в заднем дифференциале — замена Тойота Хайлендер	773,01	658,76
372.	Масло в переднем дифференциале — замена Тойота Хайлендер	773,01	658,76
373.	Муфта VVT-i – снятие/установка Тойота Хайлендер	8 977,50	7 650,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

374.	Наконечник рулевой тяги – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 346,63	1 147,50
375.	Насос ГУР – снятие/установка Тойота Хайлендер	3 740,63	3 187,50
376.	Насос системы охлаждения двигателя – снятие/установка Тойота	5 835,38	4 972,50
377.	Опора шаровая рычага передней подвески — замена Тойота	3 516,14	2 996,24
378.	Патрубок системы отопления – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
379.	Патрубок системы охлаждения – снятие/установка Тойота	1 546,13	1 317,50
380.	Переключатель стеклоочистителя – снятие/установка Тойота	1 197,00	1 020,00
381.	Переключатель фар, подрулевой – снятие/установка Тойота	1 197,00	1 020,00
382.	Подушка опоры АКПП – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 795,50	1 530,00
383.	Подушка опоры двигателя – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 795,50	1 530,00
384.	Подушка радиатора охлаждения — замена Тойота Хайлендер	1 945,13	1 657,50
385.	Подшипник ступицы заднего колеса — замена Тойота Хайлендер	3 740,63	3 187,50
386.	Подшипник ступицы переднего колеса — замена Тойота Хайлендер	3 740,63	3 187,50
387.	Подшипники генератора, комплект – замена (генератор снят) Тойота Хайлендер	3 591,00	3 060,00
388.	Предохранитель плавкий — замена Тойота Хайлендер	149,63	127,50
389.	Привод ГРМ цепной, комплект – замена (в комплект входит–цепь 3шт., натяжитель цепи 3шт., башмак натяжителя 1шт., успокоитель 3шт.) Тойота Хайлендер	17 955,00	15 300,00
390.	Прокладка впускного коллектора — замена Тойота Хайлендер	4 488,65	3 824,99
391.	Прокладка выпускного коллектора — замена Тойота Хайлендер	4 189,50	3 570,00
392.	Прокладка головки блока цилиндров — замена Тойота Хайлендер	4 189,50	3 570,00
393.	Прокладка клапанной крышки — замена Тойота Хайлендер	4 339,13	3 697,50
394.	Прокладки приемной трубы — замена Тойота Хайлендер	1 579,31	1 345,83
395.	Радиатор отопителя салона – снятие/установка Тойота Хайлендер	4 039,88	3 442,50
396.	Радиатор системы охлаждения двигателя – снятие/установка Тойота Хайлендер	4 189,50	3 570,00
397.	Развал-схождение колес автомобиля - проверка установки углов Тойота Хайлендер	2 319,14	1 976,25
398.	Развал-схождение колес задней оси — регулировка Тойота	1 645,88	1 402,50
399.	Развал-схождение колес передней оси — регулировка Тойота	1 645,88	1 402,50
400.	Регулятор давления топливной рампы – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
401.	Регулятор холостого хода – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
402.	Регулятор напряжения — замена (генератор снят) Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
403.	Рейка рулевая – снятие/установка Тойота Хайлендер	7 481,25	6 375,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

404.	Реле указателя поворотов – снятие/установка Тойота Хайлендер	309,23	263,50
405.	Реле электрическое — замена Тойота Хайлендер	309,23	263,50
406.	Ремень поликлиновой вспомогательных агрегатов (приводной) — с/у Тойота Хайлендер	2 394,00	2 040,00
407.	Ролик обводной приводного ремня – снятие/установка Тойота	3 291,75	2 805,00
408.	Рычаг передней подвески, нижний — снятие/установка Тойота	2 543,63	2 167,50
409.	Рычаг передней подвески – снятие/установка Тойота Хайлендер	2 094,75	1 785,00
410.	Сайлентблок рычага передней подвески — замена Тойота	2 693,15	2 294,99
411.	Сайлентблок рычага задней подвески — замена Тойота Хайлендер	2 693,15	2 294,99
412.	Сайлентблок поперечной тяги задней подвески — замена Тойота	2 693,15	2 294,99
413.	Сайлентблок продольной тяги задней подвески — замена Тойота	2 693,15	2 294,99
414.	Сальник коленвала передний — замена Тойота Хайлендер	3 092,25	2 635,00
415.	Сальник коленвала задний — замена Тойота Хайлендер	17 955,00	15 300,00
416.	Сальник масляного насоса — замена Тойота Хайлендер	3 092,25	2 635,00
417.	Сальник хвостовика заднего дифференциала — замена Тойота	2 693,15	2 294,99
418.	Свеча зажигания (комплект) — замена Тойота Хайлендер	3 291,75	2 805,00
419.	Стартер – снятие/установка Тойота Хайлендер	3 291,75	2 805,00
420.	Ступица заднего колеса — снятие/установка Тойота Хайлендер	3 291,75	2 805,00
421.	Суппорт заднего тормоза – снятие/установка Тойота Хайлендер	2 319,14	1 976,25
422.	Суппорт переднего тормоза – снятие/установка Тойота Хайлендер	2 244,38	1 912,50
423.	Термостат – снятие/установка Тойота Хайлендер	3 740,63	3 187,50
424.	Толкатели клапанов гидравлические, комплект — замена Тойота Хайлендер	11 970,00	10 200,02
425.	Тормоз стояночный — регулировка Тойота Хайлендер	1 546,13	1 317,50
426.	Тормозной механизм — чистка Тойота Хайлендер	1 945,13	1 657,50
427.	Трапедия стеклоочистителя – снятие/установка Тойота Хайлендер	3 158,72	2 691,68
428.	Трос стояночного тормоза, комплект — замена Тойота Хайлендер	1 945,13	1 657,50
429.	Трубка кондиционера высокого давления- замена Тойота Хайлендер	1 795,50	1 530,00
430.	Тяга стабилизатора задней подвески -снятие/установка Тойота	1 047,38	892,51
431.	Тяга стабилизатора передней подвески — снятие/установка Тойота Хайлендер	1 047,38	892,51
432.	Тяга рулевая – снятие/установка Тойота Хайлендер	1 645,88	1 402,50
433.	Усилитель тормозов (насос) – снятие/установка Тойота Хайлендер	2 842,88	2 422,51
434.	Фильтр топливный — замена Тойота Хайлендер	1 645,88	1 402,50
435.	Фильтр впускной компрессора кондиционера — замена Тойота	1 546,13	1 317,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

436.	Фильтрующих сеток VVT-i — замена Тойота Хайлендер		1 197,00	1 020,00
437.	Форсунка топливная – снятие/установка Тойота Хайлендер		2 344,13	1 997,50
438.	Цилиндр тормозной, главный – снятие/установка Тойота Хайлендер		2 394,00	2 040,00
439.	Шпилька колеса — замена Тойота Хайлендер		1 795,50	1 530,00
440.	Шланг тормозной задний (с прокачкой тормозов) — замена Тойота Хайлендер		2 543,63	2 167,50
441.	Шланг тормозной передний (с прокачкой тормозов) — замена Тойота Хайлендер		2 543,63	2 167,50
442.	ШРУС внутренний вала привода заднего колеса (вал снятый) — замена Тойота Хайлендер		4 488,65	3 824,99
443.	ШРУС внутренний вала привода переднего колеса (вал снятый) — замена Тойота Хайлендер		4 862,76	4 143,75
444.	ШРУС наружный вала привода заднего колеса — замена Тойота Хайлендер		4 189,50	3 570,00
445.	ШРУС наружный вала привода переднего колеса — замена Тойота Хайлендер		4 189,50	3 570,00
446.	Щетки генератора – замена (генератор снят) Тойота Хайлендер		1 546,13	1 317,50
447.	Щётки стартера - замена (стартер снят) Тойота Хайлендер		3 058,97	2 606,67
448.	Электродвигатель вентиляции салона – снятие/установка Тойота Хайлендер		1 629,18	1 388,34
449.	Электродвигатель стеклоочистителя – снятие/установка Тойота Хайлендер		1 546,13	1 317,50
450.	Амортизатор задней подвески	48530-80703	12 568,50	10 710,00
451.	Амортизатор задней подвески	48530-0E120	12 568,50	18 880,11
452.	Амортизатор задний	48530-69415	10 264,28	8 746,50
453.	Амортизатор капота	53450-69145	13 615,77	11 602,49
454.	Амортизатор передней подвески	48510-69355	24 089,63	20 527,50
455.	Амортизатор передней подвески	48510-80672	29 326,50	24 990,00
456.	Амортизатор передней подвески	48520-8Z014	34 001,31	28 973,56
457.	Бак топливный	77001-35A31	9 975,00	132 017,18
458.	Бак топливный	77001-0E070	9 975,00	164 228,99
459.	Бачок гидроусилителя	48930-60040	1 995,00	14 280,00
460.	Бачок расширительный	16470-31050	4 817,93	4 105,50
461.	Бачок расширительный	16711-0P240	4 788,00	37 636,52
462.	Блок ABS (насос)	44050-60020	47 880,00	178 500,00
463.	Блок ABS (насос)	44050-0E180	44 887,50	205 275,00
464.	Блок радиатора отопителя	87107-60410	5 985,00	46 410,00
465.	Блок радиатора отопителя	87107-60411	5 985,00	37 485,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

466.	Блок регулировки стекол	84040-60220	1 995,00	24 990,00
467.	Блок регулировки стекол	84040-0E040	1 995,00	65 346,76
468.	Блок управления вентилятором	16363-31080	2 992,50	29 323,38
469.	Блок управления вентилятором радиатора	89257-30080	3 990,00	35 700,00
470.	Блок управления дверями	81107-33721	3 990,00	35 700,00
471.	Блок управления дверями	8598A-48010	3 990,00	66 044,99
472.	Блок управления климатической установкой	84010-30A40	6 982,50	36 932,29
473.	Блок управления климатической установкой	55900-0E400	6 982,50	124 950,00
474.	Блок управления корректором фар	89940-60270	3 990,00	31 275,75
475.	Блок управления корректором фар	89960-48240	3 990,00	75 476,17
476.	Блок управления полным приводом	89533-60270	29 925,00	45 387,88
477.	Блок управления полным приводом	89661-0E730	29 925,00	124 950,00
478.	Блок управления сидением	84922-08010	3 990,00	18 765,45
479.	Блок управления стеклоочистителем	85943-60050	2 094,75	1 785,00
480.	Блок управления стеклоочистителем	89430-0E070	3 990,00	47 302,50
481.	Блок управления стеклоподъемников	84040-33100	3 679,73	24 990,00
482.	Блок радиатора отопителя	87107-07030	7 660,80	37 485,00
483.	Болт	90105-07004	335,16	285,60
484.	Болт	90105-07005	649,43	553,43
485.	Болт	90105-07009	890,19	758,63
486.	Болт	91511-J0625	157,08	133,88
487.	Болт	91551-80825	157,08	133,88
488.	Болт	91551-F0855	167,48	142,79
489.	Болт	90119-18003	586,53	499,80
490.	Болт ГБЦ	90910-02132	3 142,13	2 677,50
491.	Болт ГБЦ	90910-02164	890,19	758,63
492.	Болт регулировочный	48190-34010	2 618,39	2 231,25
493.	Болт регулировочный	90119-18006	1 443,65	1 230,20
494.	Болт регул-ный с эксцентриком передней	90119-16005	1 047,38	892,51
495.	Болт рычага передней подвески	90105-16086	2 837,42	2 417,89
496.	Вал карданный рулевой	45220-0E070	15 960,00	28 560,00
497.	Вал карданный рулевой верхний	45203-60181	16 758,00	14 280,00
498.	Вал карданный рулевой нижний	45220-60280	16 957,50	22 312,50
499.	Вал приводной заднего колеса	42340-0E050	29 925,00	89 250,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

500.	Вал приводной переднего колеса левый	43430-60081	39 900,00	124 950,00
501.	Вал приводной переднего колеса левый	43420-0E100	39 900,00	112 455,00
502.	Вал приводной переднего колеса правый	43430-60082	39 900,00	87 465,00
503.	Вал приводной переднего колеса правый	43410-0E220	39 900,00	98 175,00
504.	Вал приводной передний	41337-60020	43 989,75	37 485,00
505.	Вал рулевой колонки	45220-60230	15 960,00	24 990,00
506.	Вал рулевой колонки промежуточный	45206-60140	15 960,00	17 403,39
507.	Вентилятор отопителя салона	87103-60390	7 980,00	62 475,00
508.	Вентилятор радиатора системы охлаждения	16361-0P180	9 975,00	24 990,00
509.	Втулка болта эксцентриковая	48409-34041	2 948,19	2 512,30
510.	Втулка верхнего рычага пер. подвески	48632-60030	2 932,65	2 499,00
511.	Втулка нижнего рычага	48654-60040	5 865,30	4 998,00
512.	Втулка переднего стабилизатора	48815-60260	1 885,28	1 606,50
513.	Втулка рычага стабилизатора заднего	48849-60050	2 932,65	2 499,00
514.	Втулка стабилизатора заднего	48815-60220	1 885,28	1 606,50
515.	Втулка стабилизатора нижняя	48849-60010	890,19	758,63
516.	Втулка стойки стабилизатора заднего	48817-60010	586,53	499,80
517.	Втулки заднего стабилизатора, комплект	48720-35061	19 900,13	16 957,50
518.	Втулки заднего стабилизатора, комплект	48818-0E020	2 932,65	2 499,00
519.	Втулки переднего стабилизатора, комплект	48815-60390	2 094,75	1 785,00
520.	Втулки переднего стабилизатора, комплект	48815-AE030	2 316,51	1 973,99
521.	Втулки стартера, комплект	28140-35068	2 000,25	1 704,53
522.	Выключатель концевой двери	84231-0D030	899,33	766,40
523.	Выключатель концевой двери	84231-08030	299,25	2 330,40
524.	Выключатель стартера	84540-71010	997,50	11 602,49
525.	Выключатель, блокирующий включение	84545-12010	997,50	13 387,50
526.	Выключатель, блокирующий включение	33170-23320	997,50	16 810,71
527.	Гайка ступичная	90179-32007	746,66	636,34
528.	Генератор	27060-50390	31 920,00	124 950,00
529.	Генератор	27060-38050	31 920,00	163 327,50
530.	Генератор	27060-31090	31 920,00	112 455,00
531.	Генератор	27060-0P241	31 920,00	169 575,00
532.	Герметик	08826-80010	2 992,50	12 830,32
533.	Гидроаккумулятор подвески	49141-60020	23 940,00	38 377,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

534.	Гидропривод стабилизатора	48001-60020	23 940,00	24 990,00
535.	Гидроцилиндр переднего стабилизатора	48876-60020	29 925,00	56 227,50
536.	Датчик ABS	89542-0E020	14 962,50	24 990,00
537.	Датчик давления масла	83520-60050	2 294,25	6 247,50
538.	Датчик давления масла	83530-60020	2 932,65	2 499,00
539.	Датчик детонации	89615-20090	997,50	4 998,00
540.	Датчик кислородный	89465-60370	17 805,38	15 172,50
541.	Датчик кислорода задний	89465-33360	17 805,38	15 172,50
542.	Датчик кислорода задний	89465-0E130	16 957,50	36 909,34
543.	Датчик педали газа	78110-60022	2 294,25	14 280,00
544.	Датчик положения дроссельной заслонки	89452-10040	997,50	6 247,50
545.	Датчик положения дроссельной заслонки	22030-31031	997,50	5 082,32
546.	Датчик положения коленвала	90919-05035	1 995,00	8 032,50
547.	Датчик положения коленвала	90919-05057	1 995,00	4 016,25
548.	Датчик положения кузова	89405-60020	11 970,00	20 527,50
549.	Датчик положения распредвала	90919-05036	997,50	4 998,00
550.	Датчик положения стояночного тормоза	90919-05071	997,50	6 247,50
551.	Датчик распредвала	90919-05060	997,50	3 837,75
552.	Датчик расхода воздуха	22204-75030	9 975,00	9 995,99
553.	Датчик температуры охлаждающей жидкости	89442-33030	2 992,50	3 927,01
554.	Датчик температуры охлаждающей жидкости	89422-33030	2 932,65	2 499,00
555.	Датчик кислорода передний (топливно-	89467-60110	14 962,50	16 957,50
556.	Датчик кислорода передний (топливно-	89467-0E200	19 950,00	31 237,50
557.	Датчик топливовоздушной смеси	89467-35110	16 758,00	14 280,00
558.	Датчик уровня масла	89491-60080	2 992,50	22 312,50
559.	Датчик уровня масла	11452-0P010	3 561,08	3 034,50
560.	Датчик уровня моторного масла	89491-60110	2 992,50	23 205,00
561.	Датчик уровня топлива	83320-60490	17 955,00	26 094,78
562.	Датчик уровня топлива	83320-60620	5 236,88	4 462,50
563.	Датчик уровня топлива	83320-0E030	17 955,00	25 610,31
564.	Датчик частоты вращения АКПП	89413-32010	997,50	6 872,25
565.	Датчик ABS	89543-60050	15 710,63	13 387,50
566.	Диск тормозной задний	42431-60311	19 900,13	16 957,50
567.	Диск тормозной задний	42431-0E020	15 710,63	13 387,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

568.	Диск тормозной задний штатный	42431-60290	26 184,38	22 312,50
569.	Диск тормозной передний	43512-60191	25 935,00	22 287,38
570.	Диск тормозной передний	43512-0E030	15 710,63	13 387,50
571.	Диск тормозной передний штатный	43512-60180	25 935,00	22 573,88
572.	Дроссельная заслонка	22030-31060	11 970,00	87 465,00
573.	Дроссельная заслонка	22030-31030	4 987,50	24 990,00
574.	Жидкость тормозная DOT4	08823-80111	709,80	604,91
575.	Звуковой сигнал	86520-28180	1 995,00	3 837,75
576.	Карданный вал	37140-60380	54 862,50	50 872,50
577.	Карданный вал	37100-48050	54 862,50	187 424,99
578.	Катушка зажигания	90919-02249	9 975,00	9 995,99
579.	Катушка зажигания	90919-02256	8 977,50	9 817,50
580.	Катушка зажигания	90919-02255	7 331,63	6 247,50
581.	Клапан абсорбера	25860-28010	1 995,00	19 260,70
582.	Клапан абсорбера	25860-51011	1 995,00	34 012,38
583.	Клапан вакуумный	25860-46010	997,50	4 998,00
584.	Клапан вакуумный	25860-38010	997,50	3 348,79
585.	Клапан вакуумный	17630-16040	997,50	7 586,25
586.	Клапан вакуумный	25860-51010	997,50	4 998,00
587.	Клапан воздушный	25701-38130	997,50	16 957,50
588.	Клапан воздушный	25710-50020	997,50	37 485,00
589.	Клапан vvt-i	15330-50011	9 975,00	8 746,50
590.	Кнопка запуска двигателя	89611-52011	3 990,00	32 839,54
591.	Кнопка стеклоподъемника	84810-0E060	4 987,50	6 247,50
592.	Кнопка стеклоподъемника	84810-33120	4 987,50	4 998,00
593.	Колодки тормозные задние, комплект	04466-60140	11 770,50	10 059,53
594.	Колодки тормозные задние, комплект	04466-0E010	12 967,50	11 132,64
595.	Колодки стояночного тормоза, комплект	46530-60020	4 398,98	3 748,50
596.	Колодки стояночного тормоза, комплект	46590-0E020	8 977,50	7 938,74
597.	Колодки тормозные передние, комплект	04465-60320	14 663,25	12 495,00
598.	Колодки тормозные передние, комплект	04465-0E010	18 952,50	16 941,79
599.	Колодки тормозные задние, комплект,	04466-60120	7 331,63	6 247,50
600.	Колодки тормозные задние,	04466-60160	8 064,74	6 872,25
601.	Колодки тормозные передние, комплект,	04465-60280	15 710,63	13 387,50

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

602.	Колодки стояночного тормоза, комплект	46580-60060	3 142,13	2 677,50
603.	Колонка рулевая	45810-60041	19 950,00	89 250,00
604.	Колонка рулевая	4520A-0E020	19 950,00	251 039,64
605.	Колпачок маслосъёмный впускной	90913-02113	890,19	758,63
606.	Колпачок маслосъёмный впускной	90913-02101	586,53	499,80
607.	Колпачок маслосъёмный выпускной	90913-02112	733,11	624,75
608.	Кольца поршневые	13011-50160	14 962,50	49 980,00
609.	Кольцо поршневое, набор	13011-38120	14 962,50	27 667,50
610.	Кольцо уплотнительное	90301-40008	366,56	312,38
611.	Кольцо уплотнительное (алюминиевое)	90430-12031	104,69	89,26
612.	Кольцо уплотнительное (алюминиевое)	90430-12008	104,69	89,26
613.	Компрессор кондиционера	88320-6A300	29 925,00	160 650,00
614.	Компрессор кондиционера	88320-6A320	12 568,50	10 710,00
615.	Компрессор кондиционера	88320-6A540	29 925,00	178 500,00
616.	Компрессор кондиционера	88320-0E070	29 925,00	196 350,00
617.	Контактная группа подушки безопасности,	84307-60010	14 962,50	107 100,00
618.	Контактная группа подушки безопасности,	84307-0E100	14 962,50	116 025,01
619.	Кран отопителя	87240-35070	997,50	7 586,25
620.	Кран отопителя	87240-33020	997,50	14 074,10
621.	Крестовина карданного вала	04371-60070	5 985,00	5 354,99
622.	Крестовина карданного вала	37100-48055	9 975,00	50 823,10
623.	Кронштейн вентилятора охлаждения	16380-38020	14 962,50	15 618,76
624.	Кронштейн муфты вентилятора	16307-50012	17 805,38	15 172,50
625.	Крыльчатка вентилятора	16361-50110	13 615,77	11 602,49
626.	Крыльчатка вентилятора	88453-60020	4 398,98	3 748,50
627.	Крыльчатка вентилятора	16361-38020	14 663,25	12 495,00
628.	Крыльчатка вентилятора	16361-31060	12 568,50	10 710,00
629.	Личинка замка двери	69052-60252	2 992,50	13 387,50
630.	Масло моторное Toyota SL/CF 5W40	08880-80370	1 885,28	1 606,50
631.	Масло трансмиссионное Toyota ATF-WS	08886-02303	2 723,07	2 320,49
632.	Масло трансмиссионное Toyota SAE 75W90	08885-81593	2 618,39	2 231,25
633.	Масло трансмиссионное Toyota SAE LT	08885-81110	2 304,23	1 963,50
634.	Масляный радиатор	44402-60031	13 965,00	35 700,00
635.	Мотор заднего стеклоочистителя	85130-60190	19 950,00	37 485,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

636.	Мотор трапеции стеклоочистителя	85110-60400	9 975,00	39 270,00
637.	Моторчик корректора фары	85661-12010	997,50	7 140,01
638.	Муфта VVT-i	13050-75030	26 184,38	22 312,50
639.	Муфта VVT-i	13050-0P071	21 994,88	18 742,50
640.	Набор смазок для проведения ТО	SET1	1 007,48	860,08
641.	Наконечник рулевой тяги	45046-69245	4 713,14	4 016,25
642.	Наконечник рулевой тяги	45460-09180	5 685,75	13 387,50
643.	Наконечник рулевой тяги левый	45047-69145	7 331,63	6 247,50
644.	Наконечник рулевой тяги левый	45046-69146	4 189,50	3 570,00
645.	Наконечник рулевой тяги правый	45046-69235	5 865,30	4 998,00
646.	Наконечник рулевой тяги правый	45046-69236	4 503,66	3 837,75
647.	Насос вентиляции картера	17610-0C010	9 975,00	49 980,00
648.	Насос вентиляции картера	17610-0S010	9 975,00	37 485,00
649.	Насос ГУР	44310-60480	19 950,00	62 475,00
650.	Насос ГУР	44310-60490	19 950,00	49 087,51
651.	Насос ГУР	44310-60541	19 950,00	107 100,00
652.	Насос ГУР	80960-0E070	19 950,00	126 578,35
653.	Насос системы охлаждения	16100-59275	17 955,00	18 742,50
654.	Насос системы охлаждения	16100-39555	16 758,00	14 280,00
655.	Насос системы охлаждения	16100-39545	16 758,00	14 280,00
656.	Насос системы охлаждения	16100-09442	17 955,00	18 742,50
657.	Насос топливный	77020-60352	39 900,00	62 475,00
658.	Натяжилъ приводного ремня ГРМ	13540-50030	7 331,63	6 247,50
659.	Натяжитель ремня	16620-0S011	12 568,50	10 710,00
660.	Натяжитель цепи	13540-38020	5 865,30	4 998,00
661.	Натяжитель цепи	13550-38020	7 331,63	6 247,50
662.	Натяжитель цепи	13559-38030	2 932,65	2 499,00
663.	Опора выхлопной трубы	17565-28010	1 827,84	1 557,59
664.	Опора заднего амортизатора с пыльником	48517-0E010	7 978,95	12 072,38
665.	Опора верхняя переднего амортизатора	48609-0E060	7 980,00	13 387,50
666.	Опора верхняя переднего стабилизатора	48609-60070	10 264,28	8 746,50
667.	Отбойник амортизатора	48304-60140	2 199,44	1 874,25
668.	Отбойник переднего амортизатора	48331-0E070	5 185,11	4 418,40
669.	Отбойник пружины задней подвески	48302-60090	6 807,89	5 801,25

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

670.	Патрубок системы отопления	16572-21030	4 713,14	4 016,25
671.	Патрубок системы отопления	87209-0E130	2 992,50	116 135,23
672.	Патрубок системы охлаждения	16572-38130	3 990,00	6 247,50
673.	Патрубок системы охлаждения	16571-38080	2 679,81	2 283,57
674.	Патрубок системы охлаждения	16322-31030	2 992,50	15 172,50
675.	Переключатель поворотов	84140-30311	9 975,00	24 478,94
676.	Переключатель стеклоочистителя	84652-48111	9 975,00	21 893,03
677.	Переключатель стеклоочистителя	84652-48170	9 975,00	38 687,62
678.	Переключатель стеклоочистителя	84652-0E100	9 975,00	33 022,50
679.	Переключатель фар, подрулевой	84140-0E120	9 975,00	40 830,52
680.	Повторитель указателя поворота	81731-51011	1 675,80	1 428,00
681.	Подушка двигателя	12361-38190	8 977,50	11 602,49
682.	Подушка опоры АКПП	52204-35120	4 398,98	3 748,50
683.	Подушка опоры АКПП	12360-0P160	8 977,50	66 044,99
684.	Подушка опоры двигателя	12361-31081	9 975,00	13 387,50
685.	Подушка опоры двигателя	12362-0P051	9 975,00	39 270,00
686.	Подушка радиатора охлаждения	16535-20010	471,24	401,63
687.	Подушка радиатора охлаждения	16523-AD010	1 630,97	1 389,86
688.	Подшипник верхней опоры переднего	48619-42010	4 608,45	3 927,01
689.	Подшипник генератора передний	90099-10223	1 361,54	1 160,25
690.	Подшипник ступицы заднего колеса	42450-60050	13 196,93	11 245,50
691.	Подшипник ступицы переднего колеса	43570-60011	10 264,28	8 746,50
692.	Подшипник ступицы переднего колеса	90369-A0002	12 568,50	10 710,00
693.	Подшипник ступицы передней	43570-60030	19 900,13	16 957,50
694.	Полуось задняя	42301-60030	29 925,00	42 840,01
695.	Предохранитель плавкий	90982-09020	209,48	178,50
696.	Прокладка впускного коллектора	17171-50030	1 361,54	1 160,25
697.	Прокладка впускного коллектора	17171-38030	1 780,49	1 517,24
698.	Прокладка впускного коллектора	17177-31051	890,19	758,63
699.	Прокладка впускного коллектора	17176-0P021	1 361,54	1 160,25
700.	Прокладка выпускного коллектора	17173-50030	7 331,63	6 247,50
701.	Прокладка выпускного коллектора	17173-38020	3 142,13	2 677,50
702.	Прокладка выпускного коллектора	17173-31050	2 818,20	2 401,51
703.	Прокладка выпускного коллектора	17173-0P020	1 675,80	1 428,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

704.	Прокладка выхлопной трубы	90917-06066	890,19	758,63
705.	Прокладка выхлопной трубы	90917-06093	1 047,38	892,51
706.	Прокладка ГБЦ	11115-50080	8 902,64	7 586,25
707.	Прокладка ГБЦ	11115-38020	7 331,63	6 247,50
708.	Прокладка головки блока цилиндров	11116-31071	5 865,30	4 998,00
709.	Прокладка головки блока цилиндров	11116-31060	5 865,30	4 998,00
710.	Прокладка клапанной крышки	11213-31050	1 611,23	1 373,03
711.	Прокладка клапанной крышки	11214-31020	1 675,80	1 428,00
712.	Прокладка крышки ГБЦ	11213-50031	1 885,28	1 606,50
713.	Прокладка крышки ГБЦ	11214-38010	2 586,36	2 203,95
714.	Прокладка насоса системы охлаждения	16271-50010	1 331,82	1 134,91
715.	Прокладка насоса системы охлаждения	16271-38030	3 037,34	2 588,25
716.	Прокладка поддона АКПП	35168-60010	1 675,80	1 428,00
717.	Прокладка поддона АКПП	35168-34020	4 398,98	3 748,50
718.	Прокладка поддона АКПП	35168-33080	1 814,61	1 546,37
719.	Прокладка приемной трубы	17451-22070	1 675,80	1 428,00
720.	Прокладка приемной трубы	90080-43036	890,19	758,63
721.	Прокладка сливной пробки	90341-12012	401,63	342,25
722.	Прокладка термостата	96761-35035	494,55	421,44
723.	Прокладка термостата	16346-50010	586,53	499,80
724.	Прокладка насоса ГУР, комплект	04446-60260	1 675,80	1 428,00
725.	Прокладка раздаточной коробки, комплект	04362-60871	7 331,63	6 247,50
726.	Прокладка свечных колодцев, комплект	11193-50010	444,15	378,56
727.	Прокладка раздаточной коробки, комплект	04362-60870	9 975,00	13 387,50
728.	Проставка блока цилиндров	11445-38010	4 817,93	4 105,50
729.	Противотуманная фара	81221-60141	9 975,00	26 088,24
730.	Противотуманная фара	81456-60030	9 975,00	22 357,55
731.	Пружина задней подвески	48231-60D31	29 925,00	43 641,34
732.	Пружина передней подвески	48131-60A00	29 925,00	36 557,93
733.	Пружина передних колодок, комплект	04947-60140	1 256,85	1 071,00
734.	Пружина прижимная тормозных колодок	47743-60280	439,85	374,86
735.	Пыльник	43324-69015	1 047,38	892,51
736.	Пыльник рулевой рейки	45535-69025	2 922,89	2 490,75
737.	Пыльник рулевой рейки	45535-49035	3 053,40	2 601,93

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

738.	Пыльник ШРУСа внутренний	04437-60090	2 936,22	2 502,06
739.	Пыльник ШРУСа наружный	04427-60131	17 805,38	15 172,50
740.	Пыльник приводного вала, комплект	04427-60090	15 710,63	13 387,50
741.	Радиатор масляный	15710-38021	3 990,00	49 980,00
742.	Радиатор отопителя	87107-6410	5 985,00	40 162,50
743.	Радиатор отопителя салона	87107-60430	5 985,00	42 840,01
744.	Радиатор системы охлаждения двигателя	16400-31732	79 800,00	185 146,93
745.	Радиатор системы охлаждения двигателя	16400-0P430	69 825,00	75 862,50
746.	Радиатор системы охлаждения ДВС	16400-50380	69 825,00	80 325,00
747.	Радиатор системы охлаждения ДВС	16400-50411	69 825,00	148 798,98
748.	Регулятор давления	23280-50050	1 995,00	7 586,25
749.	Регулятор давления	23270-50010	1 995,00	10 788,84
750.	Регулятор давления	23280-38061	1 995,00	6 247,50
751.	Регулятор давления топливной рампы	23270-31010	2 991,45	11 383,84
752.	Регулятор давления топливной рампы	23842-31040	1 266,09	1 078,89
753.	Регулятор напряжения генератора	27700-31040	3 990,00	18 152,02
754.	Регулятор напряжения генератора	27360-0P240	3 990,00	205 275,00
755.	Регулятор холостого хода	22270-62050	1 995,00	49 980,00
756.	Регулятор холостого хода	22270-15010	1 995,00	74 970,00
757.	Реле	90987-02027	1 798,44	1 532,52
758.	Реле	90987-04010	1 675,80	1 428,00
759.	Реле	90987-02028	5 865,30	4 998,00
760.	Реле стартера	28300-28010	5 505,36	4 691,37
761.	Реле стартера втягивающее	28150-38030	15 710,63	13 387,50
762.	Реле указателя поворотов	81980-60130	2 992,50	8 757,21
763.	Реле указателя поворотов	81980-12070	997,50	10 936,02
764.	Ремень ГРМ	13568-59095	997,50	8 746,50
765.	Ремень приводной	90916-02464	9 975,00	13 387,50
766.	Ремень приводной	90916-02680	9 975,00	17 849,99
767.	Ремень приводной	99367-H2150	7 980,00	11 245,50
768.	Ремень приводной	90916-A2019	7 980,00	8 746,50
769.	Ролик натяжителя приводного ремня	16603-31050	5 865,30	4 998,00
770.	Ролик натяжителя приводного ремня	16620-31040	20 947,40	17 849,99
771.	Ролик натяжителя ремня	16620-0W101	10 473,75	8 925,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

772.	Ролик натяжителя ремня ГРМ	13505-50030	7 331,63	6 247,50
773.	Ролик ремня ГРМ обводной	13503-50011	7 331,63	6 247,50
774.	Ролик обводной приводного ремня	16604-31020	5 865,30	4 998,00
775.	Рулевая рейка	44200-60223	49 875,00	142 800,00
776.	Рулевая рейка	45510-0E041	39 900,00	142 800,00
777.	Рулевая тяга	45503-60030	13 965,00	18 742,50
778.	Рычаг верхний передней подвески	48610-60070	48 877,50	41 792,05
779.	Рычаг заднего стабилизатора	48830-60050	44 887,50	38 878,25
780.	Рычаг переднего стабилизатора	488A0-60010	42 892,50	36 885,32
781.	Рычаг передней подвески	48068-0E050	36 658,13	31 237,50
782.	Рычаг передней подвески нижний	48068-60051	7 780,19	6 629,77
783.	Сайлентблок заднего верхнего продольного	48702-60090	7 468,97	6 364,60
784.	Сайлентблок заднего поперечного рычага	48702-60091	7 331,63	6 247,50
785.	Сайлентблок нижнего продольного рычага	48702-60092	6 284,15	5 354,99
786.	Сайлентблок опоры дифференциала	52380-60070	3 990,00	12 495,00
787.	Сайлентблок поперечной тяги задней	48770-48010	4 987,50	16 957,50
788.	Сайлентблок продольной тяги задней	48780-0E060	19 950,00	49 980,00
789.	Сайлентблок тяги стабилизатора задней	48770-60011	3 990,00	18 650,52
790.	Сайлентблок тяги стабилизатора передней	48820-60050	4 987,50	6 872,25
791.	Сайлентблок верхнего рычага передней	SET-19	4 266,68	3 635,81
792.	Сайлентблок нижнего рычага передней	SET-18	4 266,68	3 635,81
793.	Сайлентблок рычагов задней подвески,	48770-60010	21 994,88	18 742,50
794.	Сальник дифференциала	90310-54003	890,19	758,63
795.	Сальник задней полуоси	90310-58004	1 047,38	892,51
796.	Сальник коленвала задний	90311-95012	2 723,07	2 320,49
797.	Сальник коленвала задний	90311-95013	2 932,65	2 499,00
798.	Сальник коленвала передний	90311-42045	942,59	803,25
799.	Сальник коленвала передний	90311-43006	785,51	669,38
800.	Сальник коленвала передний	90311-42036	586,53	499,80
801.	Сальник коленвала задний	90311-95008	4 503,66	3 837,75
802.	Сальник коленвала задний	90311-92010	2 932,65	2 499,00
803.	Сальник масляного насоса	15193-31020	314,16	267,75
804.	Сальник передней полуоси	90311-47012	1 361,54	1 160,25
805.	Сальник передней ступицы	90304-94001	1 571,01	1 338,75

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

806.	Сальник передней ступицы внешний	90312-87001	1 571,01	1 338,75
807.	Сальник передней ступицы внутренний	90316-83001	2 932,65	2 499,00
808.	Сальник полуоси	90310-63001	1 256,85	1 071,00
809.	Сальник распредвала	10311-71002	1 466,33	1 249,50
810.	Сальник ступицы задний	42441-34020	2 932,65	2 499,00
811.	Сальник хвостовика заднего дифференциала	90311-38066	733,11	624,75
812.	Сальник хвостовика переднего моста	90311-46006	1 361,54	1 160,25
813.	Сальник хвостовика редуктора	90311-45028	1 152,06	981,75
814.	Сальника масляного насоса	15165-88382	1 394,09	1 188,03
815.	Свеча зажигания	90919-01210	2 094,75	1 785,00
816.	Свеча зажигания	90919-01191	2 304,23	1 963,50
817.	Свеча зажигания	90919-01233	2 618,39	2 231,25
818.	Свеча зажигания	90919-01247	2 618,39	2 231,25
819.	Стартер	28100-50101	17 955,00	87 465,00
820.	Стартер	28100-38070	17 955,00	62 475,00
821.	Стартер	28100-31131	18 952,50	62 475,00
822.	Стартер	28100-0A011	17 955,00	32 839,54
823.	Стекло зеркала левое с подогревом	87961-60B00	5 704,55	4 861,07
824.	Стекло зеркала правое с подогревом	87931-60B10	5 865,30	4 998,00
825.	Стойка переднего стабилизатора	48820-60070	17 805,38	15 172,50
826.	Стойка стабилизатора заднего	48802-60100	3 037,34	2 588,25
827.	Ступица заднего колеса	42410-0E031	39 900,00	44 625,00
828.	Ступица задняя	42450-60070	12 568,50	10 710,00
829.	Ступица передняя	43570-60031	15 710,63	13 387,50
830.	Суппорт заднего тормоза	47730-34030	34 563,38	29 452,50
831.	Суппорт заднего тормоза	47830-0E070	39 900,00	49 980,00
832.	Суппорт переднего тормоза	47730-60300	49 875,00	68 722,50
833.	Суппорт переднего тормоза	47750-0E031	49 875,00	62 475,00
834.	Суппорт заднего тормоза, ремкомплект	04479-60270	3 142,13	2 677,50
835.	Суппорт переднего тормоза, ремкомплект	04478-60070	4 294,19	3 659,25
836.	Термостат	90916-03138	4 398,98	3 748,50
837.	Термостат	16031-38010	3 665,76	3 123,76
838.	Термостат	16031-31011	4 922,61	4 194,75
839.	Термостат	90916-03140	2 932,65	2 499,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

840.	Толкатели клапанов гидравлические,	13751-50031	1 361,54	1 160,25
841.	Толкатели клапанов гидравлические,	13750-31030	2 331,32	1 986,65
842.	Трапеция стеклоочистителя	85150-60320	2 304,23	1 963,50
843.	Трапеция стеклоочистителя	85150-60360	3 990,00	26 775,00
844.	Трапеция стеклоочистителя	85150-0E060	4 987,50	49 980,00
845.	Трос стояночного тормоза левый	46430-60030	5 985,00	8 925,00
846.	Трос стояночного тормоза правый	46420-60090	7 331,63	6 247,50
847.	Трос стояночного тормоза, комплект	46430-60042	7 331,63	6 247,50
848.	Трос стояночного тормоза, комплект	46420-0E060	11 970,00	20 769,97
849.	Трубка для жидкого хладагента	88716-6C200	5 865,30	4 998,00
850.	Трубка кондиционера в сборе	88710-6B550	9 975,00	49 980,00
851.	Трубка кондиционера в сборе	88710-6B580	29 925,00	50 222,80
852.	Трубка кондиционера высокого давления	88716-0E340	29 925,00	37 485,00
853.	Трубка напорная ГУР	44410-60710	45 037,13	38 377,50
854.	Тяга рулевая	45503-60040	7 980,00	8 746,50
855.	Тяга стабилизатора задней подвески	48802-0E010	5 969,99	5 087,25
856.	Тяга стабилизатора передней подвески	48820-28050	4 713,14	4 016,25
857.	Уплотнение топливной форсунки	90301-07033	284,45	242,40
858.	Усилитель тормозов	44610-0E080	19 950,00	142 800,00
859.	Усилитель тормозов (насос)	47050-60600	19 950,00	330 225,00
860.	Фара левая	81170-60C51	19 950,00	62 475,00
861.	Фара левая	81150-0E220	14 962,50	160 650,00
862.	Фара правая	81130-60C81	14 962,50	62 475,00
863.	Фара правая	81110-0E220	13 965,00	178 500,00
864.	Фильтр АКПП	35330-60050	7 331,63	6 247,50
865.	Фильтр АКПП	35330-60060	7 331,63	6 247,50
866.	Фильтр АКПП	35330-48020	7 331,63	6 247,50
867.	Фильтр воздушный	17801-38030	2 094,75	1 785,00
868.	Фильтр воздушный	17801-38051	4 290,41	3 656,05
869.	Фильтр воздушный	17801-31131	4 398,98	3 748,50
870.	Фильтр масляный	90915-20004	1 927,17	1 642,28
871.	Фильтр масляный	04152-38020	2 893,70	2 465,82
872.	Фильтр масляный	04152-YZZA5	1 571,01	1 338,75
873.	Фильтр масляный	04152-YZZA1	1 675,80	1 428,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

874.	Фильтр салона	87139-30040	1 915,83	1 632,59
875.	Фильтр салона	08974-00820	2 845,40	2 424,65
876.	Фильтр топливный	77024-60260	12 568,50	10 710,00
877.	Фильтр топливный	77024-0E091	13 615,77	11 602,49
878.	Фильтр топливный погружной	77024-60210	10 264,28	8 746,50
879.	Фильтрующая сетка VVT-i	15678-20010	733,11	624,75
880.	Фильтрующая сетка VVT-i	15678-46020	523,64	446,25
881.	Фонарь задний левый	81561-60750	9 975,00	38 377,50
882.	Фонарь задний левый внешний	81560-0E110	9 975,00	26 775,00
883.	Фонарь задний правый	81551-60820	9 975,00	53 549,99
884.	Фонарь задний правый внешний	81550-0E110	9 975,00	26 775,00
885.	Форсунка топливная	23209-50080	24 089,63	20 527,50
886.	Форсунка топливная	23209-39165	13 615,77	11 602,49
887.	Форсунка топливная	23209-39215	29 362,41	25 020,60
888.	Форсунка топливная	23209-31090	2 618,39	2 231,25
889.	Цепь ГРМ	13506-38030	18 680,24	15 918,01
890.	Цепь ГРМ малая	13507-31020	4 713,14	4 016,25
891.	Цепи направляющая	13561-38060	4 713,14	4 016,25
892.	Цилиндр тормозной	49081-60010	5 674,73	13 387,50
893.	Цилиндр тормозной главный	47050-60601	19 950,00	223 124,99
894.	Цилиндр тормозной главный	47201-48202	11 970,00	31 237,50
895.	Чехол внутренний ШРУСа привода заднего	04429-0E011	20 947,40	17 849,99
896.	Чехол внутренний ШРУСа привода	04428-0W070	19 900,13	16 957,50
897.	Чехол амортизатора задней подвески	48257-22070	2 992,50	5 354,99
898.	Чехол амортизатора передней подвески	48257-22071	2 992,50	5 354,99
899.	Чехол амортизатора передней подвески	48157-0E040	2 992,50	4 998,00
900.	Шайба	90948-02173	890,19	758,63
901.	Шайба	90948-02184	733,11	624,75
902.	Шайба болта ГБЦ	90201-10133	248,22	211,58
903.	Шайба уплотнительная	90210-07003	733,11	624,75
904.	Шаровая опора рыча передней подвески	43330-09780	11 970,00	19 527,66
905.	Шестерня масляного насоса	15103-38060	4 713,14	4 016,25
906.	Шестерня распредвала	13080-38021	24 937,50	26 775,00
907.	Шестерня распредвала	13050-38010	24 937,50	24 990,00

ПРОТОКОЛ № 227908

заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внедорожников «Тойота»

908.	Шестерня цепи ГРМ	13522-38030	5 865,30	4 998,00
909.	Шестерня цепи ГРМ	13521-38030	2 932,65	2 499,00
910.	Шланг заднего тормоза	90947-02H17	3 142,13	2 677,50
911.	Шланг заднего тормоза	90947-A2095	19 900,13	16 957,50
912.	Шланг переднего тормоза	90947-02G20	2 932,65	2 499,00
913.	Шланг переднего тормоза	90947-A2094	3 990,00	21 972,88
914.	Шланг тормозной	90947-02G81	4 713,14	4 016,25
915.	Шланг тормозной задний	90947-02G66	2 932,65	2 499,00
916.	Шланг тормозной передний	90947-02G83	2 932,65	2 499,00
917.	Шлейф контактный подрулевой спиральный	84306-48030	13 965,00	24 141,47
918.	Шпилька колеса	90942-01058	733,11	624,75
919.	Шпилька колеса	90942-02049	586,53	499,80
920.	Шрус внутренний	43403-60030	9 975,00	53 549,99
921.	ШРУС внутренний вала привода переднего	43403-60040	9 975,00	30 345,01
922.	Шрус наружный	43460-69175	9 975,00	84 373,12
923.	ШРУС наружный вала привода переднего	43430-60081	9 975,00	116 025,01
924.	Щетки стартера	28140-54380	997,50	5 354,99
925.	Щетки стартера, комплект	28140-35060	997,50	2 345,69
926.	Щетки стартера, комплект	28130-20020	997,50	2 677,50
927.	Щеткодержатель генератора	27370-58460	997,50	2 499,00
928.	Щеточный узел	28140-38070	997,50	1 785,00
929.	Щеточный узел генератора	27370-27060	997,50	2 052,75
930.	Щеточный узел генератора	27370-31222	997,50	2 052,75
931.	Щеточный узел генератора	27370-31220	997,50	2 052,75
932.	Электродвигатель вентилятора	88550-60110	9 975,00	25 882,50
933.	Электродвигатель вентиляции салона	87103-60400	9 975,00	29 452,50
934.	Электродвигатель вентиляции салона	87103-48080	9 975,00	26 775,00
935.	Электродвигатель стеклоочистителя	85110-60430	9 975,00	118 482,56
936.	Электродвигатель стеклоочистителя	85110-0E060	9 975,00	37 485,00
ИТОГО:			6 244 632,39	13 570 880,13

ПРОТОКОЛ № 227908
заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

Страница 36 из 36

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 05bd88c900f4b201ab47e4e7a4842967ff
Владелец: Кузьменко Екатерина Валерьевна
Действителен с 06.06.2025 по 06.09.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 05407ceb00ceb2098940cda64ac5af9327
Владелец: Козлов Сергей Викторович
Действителен с 29.05.2025 по 29.08.2026