

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1 (182/____-3Д)
рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право
заключения договора на поставка запасных частей для технического
обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long XMQ 6120С.

Натальинское муниципальное образование «19» сентября 2025 г. дата подписания
Балаковского муниципального района протокола
Саратовской области, а/я № 641

Информация о закупке:

Заказчик: ООО "Балаковская АЭС-Авто"

Организатор закупки: ООО "Балаковская АЭС-Авто"

Способ закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет закупки: право заключения договора на поставка запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long XMQ 6120С.

Состав и объем товара: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Срок поставки товара: В соответствии с проектом договора.

Начальная (максимальная) цена договора: 999 600 (Девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек со всеми налогами, сборами и другими расходами.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции:

№ п/п	Каталожный номер	Наименование продукции*	Ед. изм.	НМЦ единицы продукции, руб., с учётом всех налогов и прочих расходов
1.	C3937555	Ролик-натяжитель ремня	шт	5 915,00
2.	3925343	Сальник коленвала передний в сборе , ISLe + 300	шт	2 167,50
3.	3940632	Термостат	шт	2 000,00
4.	282500102	Пиропатрон системы пожаротушения (CNG)	шт	17 173,33
5.	340600250	Амортизатор багажного отсека XMQ6127	шт	2 250,00
6.	340600150	Амортизатор крышки моторного отсека	шт	1 975,00
7.	238201830	Выключатель аварийной сигнализации приборов	шт	850,00
8.	238200280	Выключатель на панели приборов	шт	850,00
9.	282100066	Зеркало салонное XMQ6120	шт	9 000,00
10.	256600510	Бампер задний , левая сторона XMQ6120	шт	13 262,50
11.	256600520	Бампер задний , правая сторона XMQ6120	шт	12 940,00
12.	256600530	Бампер задний , средняя часть XMQ6120	шт	7 250,00
13.	279000104	Бачок стеклоомывателя	шт	2 785,00

		ХМQ6127,6129,6130		
14.	259800287	Замок боковых люков	шт	1 570,00
15.	261500040	Замок передней двери	шт	2 700,00
16.	282200920	Зеркало заднего вида в сборе левое ХМQ6127	шт	38 000,00
17.	282200930	Зеркало заднего вида в сборе правое ХМQ6127	шт	38 000,00
18.	256401630	Люк моторного отсека (капот) ХМQ6120	шт	60 940,00
19.	261500367	Механизм (пневмоцилиндр) открывания двери левый	шт	10 200,00
20.	261500366	Механизм (пневмоц.) открывания двери пр. ХМQ6120	шт	14 600,00
21.	259801160	Механизм замка бокового люка	шт	1 650,00
22.	258000013	Механизм стеклоподъемника водительский	шт	21 250,00
23.	259000003	Петля люка багажного отсека левая	шт	3 350,00
24.	259000002	Петля люка багажного отсека правая	шт	3 350,00
25.	259800290	Петля люка моторного отсека	шт	4 127,00
26.	259800810	Ручка-замок крышки моторного отсека ХМQ6120	шт	3 343,33
27.	259800060	Ручка-замок с габаритом	шт	6 250,00
28.	279000105	Трапеция стеклоочистителя ХМQ6120.6129	шт	15 034,67
29.	261 601 020	Уплотнитель дверной резиновый	шт	5 370,00
30.	236100800	Фонарь задний левый ХМQ6120	шт	8 614,33
31.	279000417	Форсунка стеклоомывателя	шт	2 195,00
32.	279000395	Щетка стеклоочистителя	шт	1 850,00
33.	282000035	Элемент зеркала заднего вида левый ХМQ6900.6120	шт	6 666,67
34.	282000036	Элемент зеркала заднего вида правый ХМQ6900.6120	шт	6 750,00
35.		Эмблема задняя с подсветкой	шт	15 400,00
36.	222101670	Вал карданный ХМQ6120 ZF S6-85 L=600	шт	47 291,67
37.	312800140	Кронштейн крепления амортизатора верхний	шт	4 666,67
38.	229002290	Пневморессора передней+задней подвески	шт	38 280,00
39.	224003424	Ступица задняя ХМQ6120	шт	29 725,00
40.	229002281	Амортизатор задней подвески ХМQ6120	шт	16 045,00
41.	230003347	Шкворень поворотного кулака ХМQ6120	шт	5 610,00
42.	267000219	Амортизатор пассажирского сиденья	шт	3 041,67
43.	299008788	Коннектор топливной форсунки Cummins	шт	4 500,00
44.	ММ-ВР-01	Разрядник высоковольтный	шт	3 650,00
45.	4089758	Ремкомплект прокладок ДВС ХМQ6120	шт	16 200,00

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long ХМQ 6120С

		CNG		
46.	299008794	Форсунка топливная	шт	35 150,00
47.	315200066	Шкив промежуточной ремня приводного	шт	41 804,33
48.	224001342	Шпилька колеса задняя ХМQ6127,6129	шт	775,00
49.	50x240	Р/к шкворня ХМQ6130	шт	10 400,00
50.		Ремень безопасности 3-х точечный инерционный	шт	3 500,00
51.	8PK1816	Ремень поликлиновой 8PK1816 (8PK1815)	шт	2 225,00
52.	9111549292	Ремкомплект воздушного компрессора Wabco	шт	6 580,00
53.	261501570	Блок управления дверей (с брелками)	шт	7 750,00
54.	234300310	Вал рулевой в сборе , ХМQ6127	шт	15 500,00
55.	234000011	Втулка маятника рулевых тяг ХМQ6127 , 6129 , 6130	шт	750,00
56.	229000108	Наконечник левый реактивной тяги ХМQ6127	шт	9 825,00
57.	230000546	Наконечник поперечной рулевой тяги левый	шт	4 500,00
58.	230000535	Наконечник поперечной рулевой тяги левый накручив.	шт	4 700,00
59.	230000536	Наконечник поперечной рулевой тяги правый накручив.	шт	4 700,00
60.	234000080	Наконечник продольной рулевой тяги ХМQ6127,6129	шт	2 687,50
61.	234000020	Наконечник продольной рулевой тяги ХМQ6127,6129,6130	шт	2 687,50
62.	234000090	Наконечник продольной рулевой тяги ХМQ6127,6129,6130	шт	2 930,00
63.	234100030	Редуктор рулевого управления (ГУР) ХМQ6127,6129,6130	шт	127 600,00
64.	340500180	Шайба вертикального коромысла рулевой тяги	шт	1 493,67
65.	230000492	Сальник ступицы передний ХМQ6127,6129	шт	631,00
66.	298000860	Актуатор заслонки печки	шт	4 750,00
67.	238300850	Датчик воды PARKER	шт	2 200,00
68.	281200410	Дефростер	шт	44 266,67
69.	2710806B	Клапан электромагнитный WEBASTO 2710806B	шт	19 450,00
70.	281000798	Мотор отопителя (дефростера)	шт	15 475,00
71.	281400030	Отопитель лобового стекла	шт	98 750,00
72.	281200640	Отопитель салона задний левый	шт	13 500,00
73.	281200620	Отопитель салона задний правый	шт	13 500,00
74.	315200460	Промежуточная опора со шкивом	шт	39 916,67

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long ХМQ 6120С

75.	281200130	Радиатор отопителя салона	шт	47 100,00
76.	281200020	Радиатор отопителя салона ХМQ6127,6129,6130	шт	17 460,00
77.	213700010	Вал привода углового редуктора вентилятора L=440 ,	шт	16 480,00
78.	211600190	Интеркулер ХМQ6127	шт	70 495,00
79.	213200030	Клапан перепускной системы охлаждения , ХМQ6127	шт	3 700,00
80.	281000034	Муфта компрессора кондиционера	шт	47 850,00
81.	299001620	Насос водяной Cummins (помпа)	шт	6 500,00
82.	281200060	Обдув салонный	шт	19 668,00
83.	360600080	Патрубок водяной Г-образный D50-150- 225-D50 ,	шт	3 350,00
84.	360600420	Патрубок водяной Г-образный D57-100- 280-D57 ,	шт	3 233,33
85.	360600380	Патрубок водяной прямой D50-160 ХМQ6127,6130	шт	1 250,00
86.	320500050	Подушка радиатора	шт	150,00
87.	213100050	Радиатор охлаждения ХМQ 6120	шт	70 000,00
88.	224001766	Барaban тормозной задний ХМQ6127,29	шт	25 400,00
89.	224000161	Барaban тормозной задний ХМQ6127.29	шт	25 400,00
90.	224000249	Вал тормозной левый	шт	6 590,00
91.	224000250	Вал тормозной правый	шт	6 590,00
92.	230000269	Датчик АБС	шт	2 670,00
93.	235000471	Датчик износа тормозных колодок	шт	2 816,67
94.	217000251	Датчик нейтрали	шт	1 500,00
95.	230000210	Диск тормозной передний ХМQ6120	шт	19 850,00
96.	238300030/1	Звуковой сигнал заднего хода "Резв."	шт	1 600,00
97.	230000192	Камера тормозная передняя левая ХМQ6120	шт	3 300,00
98.	230000193	Камера тормозная передняя правая ХМQ6120	шт	3 300,00
99.	235500060	Клапан быстрого растормаживания	шт	1 460,00
100.	235500190	Клапан воздушный	шт	700,00
101.	224002976-КІТ	Колодка тормозная переднего суппорта MQ6127,6129,6130	шт	7 300,00
102.	238300300	Концевик стоп-сигнала ХМQ6127,6129,6130,6800,6900	шт	735,00
103.	224001519	Накладка тормозная задняя ХМQ6127,6129	шт	1 150,00
104.	298000540	Электромагнитный клапан , ECAS (Wabco)	шт	98 290,50
105.	224001582	Энергоаккумулятор тормозной левый ХМQ6127,6129	шт	12 500,00
106.	224000178	Энергоаккумулятор тормозной левый	шт	9 600,00

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для
технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long ХМQ 6120С

		ХМQ6127,6129		
107.	C3963736	Зажим провода	шт	100,00
108.	217005652	Наконечник троса МКПП	шт	587,50
109.	216900010	Бачок главного цилиндра сцепления	шт	4 730,00
110.	217001203	Болт направляющий вилки сцепления	шт	860,00
111.	216300080	Диск сцепления NEW ХМQ 6120,6127,6129	шт	16 283,33
112.	217005601	Подшипник выжимной ХМQ6127,6129	шт	10 333,33
113.	216500040	Рабочий цилиндр сцепления (ПГУ) ХМQ6900,6127,6120	шт	8 900,00
114.	238600078	Блок предохранителей	шт	27 816,67
115.	236100470	Блок-фара в сборе передняя левая ХМQ6120	шт	19 416,67
116.	236100480	Блок-фара в сборе передняя правая ХМQ6120	шт	19 750,00
117.	BO-14-320-5B1	Вентилятор	шт	5 000,00
118.	212200280	Датчик NOx	шт	45 000,00
119.	299019147	Датчик давления масла	шт	2 500,00
120.	217000053	Датчик заднего хода	шт	1 700,00
121.	235000120	Датчик оборотов ретардера	шт	2 650,00
122.	217005702	Датчик скорости	шт	3 500,00
123.	238100160	Замок зажигания	шт	4 500,00
124.	238300650	Клапан ретардера	шт	8 187,50
125.	LS-KL-CB13	Коробка контактная ретардера	шт	7 000,00
126.	279201120	Монитор водителя ХМQ6120	шт	32 700,00
127.	238200320	Переключатель вентиляции	шт	660,00
128.	238200650	Переключатель диагностика на панели приборов	шт	700,00
129.	238200520	Переключатель камеры заднего вида	шт	675,00
130.	238200730	Переключатель круиз контроль	шт	675,00
131.	238203600	Переключатель на панели приборов SET	шт	675,00
132.	238201790	Переключатель системы пожаротушения (кнопка)	шт	1 536,67
133.	238200630	Переключатель средней двери	шт	675,00
134.	279601770	Реле поворотов VD-SGD202	шт	1 950,00
135.	37G13-50001	Реле стеклоочистителя	шт	2 150,00
136.	279500010	Сигнал звуковой (All buses)	шт	3 100,00
137.	279500270	Сигнал звуковой высокий (All buses)	шт	1 300,00
138.	279500280	Сигнал звуковой низкий (All buses)	шт	1 300,00
139.	259800060L	Фонарь габарит ручки-замка	шт	1 270,00
140.	236600310	Фонарь габаритный задний левый ХМQ6120	шт	951,67
141.	236600530	Фонарь габаритный задний правый ХМQ6120	шт	952,50
142.	236200210	Фонарь заднего хода	шт	1 620,00

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для
технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long ХМQ 6120С

143.	236100790	Фонарь задний правый ХМQ6120	шт	8 516,67
144.	236600030	Фонарь подсветки номера , задний ХМQ6127	шт	762,50
145.	236200200	Фонарь стоп-сигнал	шт	1 925,00
146.	282000105	Электромотор бачка стеклоомывателя (all buses)	шт	1 637,50
147.	259800190	Замок багажного отсека черный ХМQ	шт	1 045,00
148.	217005652	Наконечник троса МКПП ХМQ KLQ (8мм)	шт	550,00
149.	212200170	Насос дозатор мочевины Cummins	шт	187 500,00
150.	238400230	CAN модуль ХМQ6120.27.29.30	шт	9 500,00
151.	257000038	Блок розжига освещения салона	шт	4 040,00
152.	235000077	Датчик оборотов ретардера ХМQ6120	шт	2 475,00
153.	19970A	Датчик пламени оптический (Spheros/Webasto)	шт	5 966,67
154.	212200120	Датчик температуры и уровня Adblue	шт	29 168,00
155.	212200270	Датчик температуры отработанных газов	шт	31 050,00
156.	212200140	Датчик температуры отработанных газов	шт	27 375,00
157.	82823D	Ограничитель/датчик нагрева (Speros/Webasto)	шт	10 860,00
158.	470716Z	Форсунка 80град. 0,65 галл/час DBW 230 (Spheros/Webasto)	шт	5 750,00
159.	229000727	Пневморессора передней подвески (резиновая оболочка)	шт	6 850,00
160.	6308	Подшипник 6308 (промежуточной опоры)	шт	1 050,00
161.	2AV 15x1750	Ремень приводной клиновой 2AV 15x1750	шт	4 755,00
162.		Датчик температурный ОЖ 6127	шт	1 100,00
163.	3964141	Трубка топливная (1-го цилиндра) Cummins ISLe	шт	2 016,67
164.	3964142	Трубка топливная (2-3-4-го цилиндра) Cummins ISLe	шт	1 950,00
165.	3975042	Трубка топливная 5-го цилиндра	шт	2 300,00
166.	259801420	Петля люка левая	шт	3 066,67
167.	259801410	Петля люка правая	шт.	3 066,67
168.	4088866	Насос низкого давления Common rail 5473199, 5491154	шт.	60 566,67
169.	234701010	Тяга рулевая продольная задняя ХМQ6120	шт.	13 816,67
170.	234700105	Тяга рулевая продольная передняя ХМQ6120	шт.	13 500,00
171.	224000182	Втулка торм. вала	шт.	800,00
172.	224001474	Втулка торм. вала	шт.	800,00
173.	217002910	Датчик нейтрали	шт.	2 150,00

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long ХМQ 6120С

174.	253600570	Бампер передний , левая сторона ХМQ6120	шт.	11 000,00
175.	253600580	Бампер передний , правая сторона ХМQ6120	шт.	11 750,00
176.	253600590	Бампер передний , середина ХМQ6120	шт.	12 250,00
177.	213500140	Бачок системы охлаждения расширительный ХМQ	шт.	5 600,00
178.	224000167	Болт заднего колеса ХМQ 6120	шт.	710,00
179.	222100232	Вал карданный ХМQ6120 QJ S6-160	шт.	46 250,00
180.	213700070	Вал привода углового редуктора ХМQ6120	шт.	15 366,67
181.	279500110	Вентилятор обдува лобового стекла ХМQ	шт.	6 000,00
182.	213700060	Вискомуфта вентилятора охлаждения в сборе	шт.	62 540,00
183.	3945918/3800271	Вкладыши коленчатого вала коренные (к-т; 0,25) 6СТ,ISC,L	шт.	6 900,00
184.	3950662	Вкладыши шатунные (к-т; 0,25) Cummins ISLe, 6СТ	шт.	5 000,00
185.	229000097	Втулка (р/к полурессоры)	шт.	3 250,00
186.	234000011	Втулка рычага маятникового 35x40x35 мм.	шт.	750,00
187.	231000041	Датчик давления в шинах	шт.	5 066,67
188.	238300460	Датчик засоренности воздушного фильтра	шт.	975,00
189.	224002971	Датчик износа тормозных колодок ХМQ 6120	шт.	4 250,00
190.	212200169	Датчик температуры и уровня Adblue	шт.	10 250,00
191.	257000374	Дефлектор для индивидуального модуля освещения пасс.	шт.	6 675,00
192.	257800100	Дефлектор для индивидуального модуля освещения пасс.	шт.	6 687,50
193.	259000010	Замок бокового люка (внутренний),правый ХМQ 6127,6129	шт.	1 303,33
194.	261000268	Комплект механизма двери (геркон и модуль управления)	шт.	6 000,00
195.	283900289	Комплект монтажный люка спальника	шт.	28 316,67
196.	235000745	Контроллер ретардера Тегса	шт.	39 187,50
197.	216200070	Корзина сцепления NEW ХМQ 6120,6127,6129	шт.	26 062,50
198.	18*47	Крестовина кард.рулевого	шт.	900,00
199.	222000002	Крестовина карданного вала	шт.	4 000,00
200.	213000027	Крышка расширительного бачка	шт.	535,00
201.	230000198	Кулак поворотный левый ХМQ6120	шт.	25 300,00
202.	230000199	Кулак поворотный правый ХМQ6120	шт.	24 500,00
203.	239300080	Логотип KING LONG	шт.	1 500,00

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long ХМQ 6120С

204.	234400046	Маятник рулевой тяги передний ХМQ6120	шт.	8 880,00
205.	257000037	Мотор (с крыльчаткой) вытяжки в крыше ХМQ	шт.	4 500,00
206.	213000028	Муфта электромагнитная в сборе (к редуктору 213700140)	шт.	64 500,00
207.	230000082	Наконечник левый поперечной рулевой тяги ХМQ6120	шт.	4 625,00
208.	230000091	Наконечник правый поперечной рулевой тяги ХМQ6120	шт.	4 625,00
209.	299013228	Насос водяной Cummins (помпа)	шт.	4 000,00
210.	3937555	Натяжитель ремня Cummins 6СТ 8.3	шт.	3 800,00
211.	14941В	Датчик температуры для отопителей серии Thermo	шт.	16 200,00
212.	212000002	Инжектор мочевины, D300 ,300771	шт.	36 750,00
213.	224000198	Ось тормозной колодки ХМQ6120	шт.	920,00
214.	281200059	Отопитель салона ХМQ 6120	шт.	23 650,00
215.	360300269	Патрубок интеркулера D89-D102,180 ХМQ 6129	шт.	3 690,00
216.	238200026	Переключатель открытия передней двери ХМQ 6120	шт.	925,00
217.	238200027	Переключатель открытия средней двери ХМQ 6120	шт.	950,00
218.	238200125	Переключатель отопителя на панели приборов ХМQ 6120	шт.	975,00
219.	238200017	Переключатель передних противотуманных фар ХМQ 6120	шт.	700,00
220.	238200328	Переключатель ретардера на панели приборов ХМQ 6127	шт.	762,50
221.	238200034	Переключатель сигнала на панели приборов ХМQ 6120	шт.	950,00
222.	253200361	Планка декоративная (между фар) ХМQ6120	шт.	6 950,00
223.	HSQSG-TB21	Пластина ретардера верхняя	шт.	29 750,00
224.	235001229	Пластина ретардера нижняя ТВ21	шт.	41 866,67
225.	235001177	Пластина Ретардера нижняя ТВ24	шт.	39 466,67
226.	320200180	Подушка двигателя задняя	шт.	5 591,67
227.	TX460ATN2RS	Подшипник муфты охлаждения вентилятора С334	шт.	8 675,00
228.	230000067	Подшипник ступицы передний внутренний ХМQ6120	шт.	5 233,33
229.	230000068	Подшипник ступицы передний наружный ХМQ6120	шт.	3 850,00
230.	213000034	Подшипник углового редуктора XD018	шт.	8 000,00
231.	224000196	Пружина возвратная тормозных колодок ХМQ6120	шт.	1 845,00

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long ХМQ 6120С

232.	216500024	Рабочий цилиндр сцепления (ПГУ) D-100 ХМQ6120,	шт.	8 700,00
233.	235000232	Регулятор давления воздуха (Terca)	шт.	7 322,50
234.	234100034	Редуктор рулевого управления (ГУР) ХМQ6127,6129	шт.	147 500,00
235.	279000275	Реле регулятор ХМQ	шт.	16 700,00
236.	213000300	Рем.комплект углового редуктора (подшипники)	шт.	35 000,00
237.	213000299	Рем.комплект углового редуктора (сальники)	шт.	7 900,00
238.	13x1030	Ремень приводной клиновой 13x1030 La Optibelt	шт.	350,00
239.	15x1020	Ремень приводной клиновой 15x1020	шт.	2 500,00
240.	20x1855	Ремень приводной клиновой 20x1855	шт.	2 383,33
241.	22x1855	Ремень приводной клиновой 22x1855	шт.	3 700,00
242.	2AV 15x1700	Ремень приводной клиновой 2AV 15x1700	шт.	6 858,33
243.	TCLS-910B	Ручка открытия аварийного люка	шт.	1 237,50
244.	229002824	Сайлентблок стабилизатора задней подвески ХМQ6120	шт.	2 250,00
245.	230000066	Сальник ступицы передний ХМQ 6120	шт.	1 243,50
246.	236700035	Светодиодные дневные ходовые огни для автобусов	шт.	20 050,00
247.	217501830	Трос переключения МКПП ХМQ 6120 (9810 см)	шт.	16 733,33
248.	217501930	Трос переключения МКПП ХМQ 6120 (9890 см)	шт.	16 200,00
249.	217400230	Тяга КПП	шт.	2 750,00
250.	229002282	Тяга реактивная задней подвески верхняя ХМQ 6120	шт.	42 666,67
251.	229002280	Тяга реактивная задней подвески нижняя ХМQ 6120	шт.	36 250,00
252.	261601010	Уплотнитель средней двери ХМQ 6120	шт.	8 033,33
253.	281100121	Управляющий клапан отопителя	шт.	9 100,00
254.	2710236B	Форсунка отопителя Webasto	шт.	4 000,00
255.	282100640	Часы диодные правые	шт.	14 750,00
256.	315 201 060	Шкив промежуточной опоры в сборе	шт.	39 916,67
257.	361100290	Шланг воздушного компрессора ХМQ	шт.	4 675,00
258.	361300120	Шланг тормозной задний L-600	шт.	990,00
259.	361300130	Шланг тормозной передний L-800	шт.	1 796,67
260.	224000135	Шпилька заднего колеса(диск) ХМQ 6127	шт.	850,00
261.	279000110	Щетки генератора	шт.	1 833,33
262.	229600120	Кран уровня пола ХМQ6127	шт.	3 750,00
263.	236400100	Фонарь противотуманный , передний правый ХМQ6120	шт.	4 200,00

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long ХМQ 6120С

264.	236200020	Фонарь стоп-сигнал задний	шт.	2 825,00
265.	235434580	Цилиндр тормозной главный в сборе с педалью	шт.	7 275,00
266.	236400090	Фонарь противотуманный , передний левый ХМQ6120	шт.	4 336,67
267.	236400240	Фонарь противотуманный задний	шт.	2 800,00
268.	236700210	Фонарь габаритный задний правый	шт.	3 852,50
269.	236600040	Фонарь габаритный передний	шт.	1 600,00
270.	229000119	Сайлентблок стабилизатора передней подвески	шт.	900,00
271.	230000212	Ступица передняя ХМQ6120	шт.	40 500,00
272.	229000347	Шпилька колеса передняя , ХМQ6129, 6130	шт.	805,33
273.	224001498	Ось тормозных колодок ХМQ6127,6129	шт.	1 415,00
274.	224002735	Суппорт тормозной ХМQ6120С	шт.	92 662,50
275.	230000100	Трещетка тормозная левая ХМQ6120	шт.	7 836,67
276.	230000101	Трещетка тормозная правая ХМQ6120	шт.	7 870,00
277.	NKS3210B-2RS	Подшипник	шт.	3 500,00
278.	279000097	Переключатель поворотов	шт.	7 641,67
279.	235000745	Контроллер ретардера Тегса	шт.	41 000,00
280.	238200328	Переключатель ретардера на панели приборов	шт.	1 000,00
281.	281200130	Радиатор отопителя салона	шт.	42 440,00
282.	86CL6089FOD	Подшипник выжимной	шт.	6 966,67
283.	299 014 326	Топливный насос	шт.	140 433,33
284.	299 021 532	Топливный фильтр	шт.	3 800,00
285.	299 000 041	Маховое колесо	шт.	39 062,50
286.	299 000 067	Масляный насос	шт.	10 000,00
287.	299 014 340	Стартер	шт.	37 166,67
288.	299 014 341	Реле стартера	шт.	11 233,33
289.	299 000 044	Прокладка клапанной крышки	шт.	1 560,00
290.	229 600 120	Кран уровня пола	шт.	3 610,00
291.	261 500 265	Аварийный кран открывания двери	шт.	5 000,00
292.	235 200 020	Конденсатор воздушной системы	шт.	12 600,00
293.	238 600 550	Электронный блок АБС	шт.	6 750,00
294.	361 300 100	Тормозной шланг 800мм	шт.	1 750,00
295.	361 300 090	Тормозной шланг 750мм	шт.	1 703,33
296.	361 300 120	Тормозной шланг 600мм	шт.	1 650,00
297.	361 100 290	Тормозной шланг 400мм	шт.	1 650,00
298.	238 600 610	Контролер замедлитель (блок)	шт.	42 266,67
299.	253 300 400	Лобовое стекло	шт.	284 666,67
300.	445 000 180	Уплотнительные полосы лобового стекла	шт.	8 500,00
301.	255 203 902	Боковое стекло	шт.	61 333,33
302.	340 600 080	Газовый упор 380Н	шт.	1 000,00
303.	256 600 510	Задний бампер, левая часть	шт.	37 250,00

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long ХМQ 6120С

304.	256 600 530	Задний бампер, средняя часть	шт.	37 250,00
305.	256 600 520	Задний бампер, правая часть	шт.	37 250,00
306.	256 401 630	Задний капот	шт.	87 666,67
307.	259 800 170	Замок заднего капота	шт.	3 800,00
308.	261 001 676	Электропневмоклапан двери	шт.	4 125,00
309.	261 500 367	Дверной пневмоцилиндр	шт.	19 766,67
310.	236 700 035	Дневные ходовые огни	шт.	19 800,00
311.	279 400 240	Генератор переменного тока в сборе	шт.	67 933,33
312.	279 000 289	Статор генератора	шт.	26 933,33
313.	279 000 296	Ротор генератора	шт.	30 533,33
314.	279 000 275	Регулятор 605-1С	шт.	14 000,00
315.	279 000 277	Диодный мост	шт.	21 833,33
316.	279 000 110	Щеточный узел	шт.	5 600,00
317.	279 400 450	Генератор кондиционера	шт.	43 333,33
318.	281 500 020	Компрессор кондиционера	шт.	212 500,00
319.	281 000 939	Блок управления кондиционером	шт.	9 400,00
320.	281 003 695	Сердечник испарителя в сборе	шт.	19 333,33
321.	116 302 022	Вилка сцепления	шт.	9 720,00
322.	320200030	Подушка двигателя задняя	шт.	4 863,33
323.	320100020	Подушка двигателя передняя	шт.	3 500,00
324.	R3964817	Болт крепления форсунки охлаждения поршня	шт.	1 500,00
325.	3976371	Кольцо медное форсунки	шт.	330,00
326.	4890926	Кольцо уплотнительное форсунки	шт.	51,67
327.	4062328	Кольцо уплотнительное коннектора Cummins ISLE	шт.	41,00
328.	C3963736	Зажим провода	шт.	473,67
329.	230 000 499	Кольцо сальника передней ступицы 84*130*16	шт.	4 900,00
330.	235 434 540	Кран тормозной главный	шт.	17 500,00
331.	235 500 006	Клапан ускорительный	шт.	3 030,00
332.	235 600 020	Клапан электромагнитный модулятор системы АБС	шт.	6 700,00
333.	235 500 180	Кран перепускной тормозной системы ,King Long	шт.	4 500,00
334.	238 300 370	Датчик ручного тормоза	шт.	850,00
335.	235 500 860	Ручной тормоз клапан в сборе	шт.	4 616,67
336.	236700210	Фонарь стоп сигнал задний верхний правый	шт.	6 625,00
337.	236700200	Фонарь стоп сигнал задний верхний левый	шт.	6 687,50
338.	2710213С	Модуль поджига Webasto Thermo преобразователь	шт.	19 750,00
339.	SP121700	Колба(стакан) топл. фильтра-сепаратора с под. и датч.	шт.	8 670,00

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long XMQ 6120С

340.	3001-01437	Крышка шкворня	шт.	791,67
341.	0 928 400 473	Регулятор ТНВД давления топлива	шт.	5 075,00
342.	31 024 515	Клапан редукционный на топливную рампу	шт.	7 033,33
343.	C4045570	Турбокомпрессор	шт.	31 700,00
344.	D4933782	Компрессор воздушный	шт.	41 000,00
345.	3973228	Топливный насос высокого давления	шт.	138 333,33
346.	3968190	Насос топливоподкачивающий электрический	шт.	14 250,00
347.	3406Z61-001	Насос гидравлический насоса	шт.	21 866,67
348.	C3966365	Элемент теплопередающий	шт.	16 433,33
349.	C3936213	Натяжитель ремня в сборе	шт.	5 500,00

Извещение о проведении закупки (закупочная документация) опубликовано «03» сентября 2025, на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка № 32515181599, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка № 122275, на ЭТП ЭТС (НЭП), закупка № 32515181599.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 14:00 (время московское) «19» сентября 2025, по адресу: 410000, Натальинское муниципальное образование Балаковского муниципального района Саратовской области, а/я № 641.

В заседании принимают участие:

ФИО	Должность
Председатель закупочной комиссии:	
Тамышев Валерий Валентинович	Заместитель генерального директора по общим вопросам
Заместитель Председателя закупочной комиссии:	
Новиков Александр Владимирович	Генеральный директор
Коломиец Дмитрий Сергеевич	Заместитель Генерального директора по транспорту
Члены закупочной комиссии:	
Бастова Ольга Гаязовна	Руководитель ГМТО
Верховская Ирина Вячеславовна	Начальник ООЗиМТО
Полынина Наталья Александровна	Ведущий бухгалтер
Гурсунова Ольга Владимировна	Руководитель ГПО
Секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)	
Сахнова Екатерина Васильевна	Руководитель ГОЗ

Заседание проводится в присутствии 8 из 8 членов закупочной комиссии.

Кворум имеется.

Срок окончания подачи заявок на участие в закупке 10:00 (время московское) «12» сентября 2025 года.

1. Количество поданных на ЭТП ЭТС (НЭП) заявок на участие в закупке - 1.

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long XMQ 6120C

Страница 12 из 14

Согласно результатам открытия доступа к первым частям заявок на участие в закупке:

Рег. № заявки на ЭТП ЭТС (НЭП)	Дата и время регистрации заявки
32515181599-1-1	21:47 (время московское) «11» сентября 2025 года

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией было принято следующее решение:

2.1. Признать соответствующей требованиям закупочной документации первую часть заявки, которой присвоен следующий уникальный идентификационный номер:

2.1.1. 32515181599-1-1 (*присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки*)

Результаты голосования членов комиссии:

«за» - 8 голосов: Тамышев В.В., Новиков А.В., Коломиец Д.С., Верховская И.В., Турсунова О.В., Польшина И.В., Бастова О.Г., Сахнова Е.В.;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

3. В связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией принято решение признать соответствующей первую часть заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации только одного участника закупки с уникальным идентификационным номером заявки 32515181599-1-1, в соответствии с пунктом 8.13 Тома 1 части 2 закупочной документации закупка признана несостоявшейся.

4. Регламентные сроки проведения закупки:

4.1. Рассмотрение вторых частей заявок участников: не позднее «25» сентября 2025 года;

4.2. Подведение итогов: не позднее «25» сентября 2025 года.

Закупочная комиссия:

Член закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, руководствуясь положением о закупочной комиссии (Приложение 4 ЕОСЗ):

подтверждает объективность принимаемых решений;

заявляет об отсутствии личной заинтересованности в исходе закупки;

принимает на себя обязательства:

не допускать во время проведения закупки предоставления сведений о предложениях участников закупки, содержании экспертных заключений, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением и закупочной документацией;

не координировать деятельность участников в рамках закупки иначе, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и условиями проведения закупки;

ПРОТОКОЛ № 31515181599-1

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на поставку запасных частей для технического обслуживания и ремонта транспортных средств марки King Long XMQ 6120C

Страница 13 из 14

не проводить переговоров с участниками закупки по вопросам, относящимся к проводимой закупке, кроме случаев, прямо предусмотренных условиями проведения закупки.

ФИО	Должность	Подпись
Председатель закупочной комиссии:		
Тамышев Валерий Валентинович	Заместитель генерального директора по общим вопросам	
Заместитель Председателя закупочной комиссии:		
Новиков Александр Владимирович	Генеральный директор	
Коломиец Дмитрий Сергеевич	Заместитель Генерального директора по транспорту	
Члены закупочной комиссии:		
Бастова Ольга Гаязовна	Руководитель ГМТО	
Верховская Ирина Вячеславовна	Начальник ООЗиМТО	
Полынина Наталья Александровна	Ведущий бухгалтер	
Турсунова Ольга Владимировна	Руководитель ГПО	
Секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)		
Сахнова Екатерина Васильевна	Руководитель ГОЗ	